DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VF3M4DGLU RS022354	Fecha matriculación	22/02/2024	Color	Gris Platinum
Marca	PEUGEOT	Matrícula	1266MNL	Cuentakilómetros	13 297 km
Modelo	3008 Allure Pack PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO












Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✔
Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

Otros Daños

12

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-