

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte CO₂ Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr. [l/100 km] od. [m³/100 km] od. [kg/100 km]

Innerorts: -----

Außerorts: -----

Kombiniert: -----

Gewichtet, kombiniert: -----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Verifizierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen [g/km]

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Diesel / Benzin: -----

Flüssiggas / Erdgas: -----

Sonstige: -----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Diesel / Benzin: -----

Flüssiggas / Erdgas: -----

Sonstige: -----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte CO₂ Emissionen [g/km] Kraftstoffverbr. [l/100 km] od. [m³/100 km] od. [kg/100 km]

Niedrig: -----

Mittel: -----

Hoch: -----

Extra hoch: -----

Kombiniert: -----

Gewichtet, kombiniert: -----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: 158.4

Elektrische Reichweite [km]: 542

Elektrische Reichweite innerorts [km]: 702

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gem. Anhang II, Nr. 5: -----

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1599##NO.30: A2 max 1577###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+70 kg##NO 35. (F): alt. to pos 35 with deviating val
. in pos 49:##235/45 R21 101T#8,5JX21 ET40;##235/50 R20 100T#8
,0JX20 ET45;##235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45##NO 35. (R): alt. t
o pos 35 with deviating val. in pos 49:##255/40 R21 102T#9,0JX
21 ET42;##255/45 R20 101T#9,0JX20 ET42;##255/50 R19 103T#8,0JX
19 ET45;##

31. Jan. 2023

CU 1450 E
Land...
-Kiz-Zul...

046CC0142647



www.PS-Team.de



EWG - Übereinstimmungsbescheinigung

ŠKODA

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

SKODA

0.2. Typ:

NY

Variante:

ACEBJAL1FX2

Version:

OOPE1PE1MH002ON21AA

0.2.1. Handelsbezeichnung:

ENYAQ 80

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

IP-MEB31AZ_A0_1913-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

RL-EQ310_1P_21_003-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

SKODA AUTO a.s.

tr. Vaclava Klementa 869

Mlada Boleslav II

CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar,
glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

In the engine compartment,
right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

TMBJC7NY4PF016731

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

2022-12-07

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0416*09, erteilt am 2022-06-09

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit „right“
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und „metric“ Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav

2022-12-07

Mlada Boleslav

2022-12-07

Ing. Milan Haken

Head Technical conformity

Dr. Ing. Florian Weymar

Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBJC7NY4PF016731

1. Anzahl der Achsen / Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

↳ Lage der Antriebsachsen: Axle 2

↳ Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2770

4.1. Achsabstand [mm]: 2770

5. Länge [mm]: 4649

6. Breite [mm]: 1879

7. Höhe [mm]: 1612

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2111

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2134

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2600

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1160 1490

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3600

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1000

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: EBJ

22. Arbeitsverfahren: -----

23. Reiner Elektroantrieb: yes

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -----

25. Hubraum [cm³]: -----

26. Kraftstoff: Electro

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.: -----

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): ----- bei -----

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): 150.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 70.00

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

28.1.2 Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 160

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1587 / 1565

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 235/55 R19 101T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

Achse 2: 255/50 R19 103T / 8,0JX19 ET45 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 , le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: ----- bei -----

Fahrgeräusch [dB(A)]: 65.00

47. Abgasnorm [Euro]: AX

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 2207

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 118.8 0.447 0.02968

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzykluskategorie: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AX

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend) NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#km]

Gesamte RDE-Fahrt: -----

Städtischer Anteil der RDE-Fahrt: -----



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Dichtung Fahrertür gerissen



Bild 16 : Türverkleidung Fahrertür Anhaftung




Bild 17 : Türverkleidung Fahrertür zerkratzt



Bild 18 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 19 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 20 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 24 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	369425
Hersteller	Škoda
Model	Enyaq
Variante	DE - SUV5 80, Loft, 2020 - 2024 IV 80
Listenpreis	40.941,18
VIN	TMBJC7NY4PF016731
Erstzulassungsdatum	1.1.2023
Kennzeichen	CW S4190E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 369425 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025103367	19.02.2025	Parksensor	1.416,44

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
07.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	31.01.2023	Letzte Zulassung	31.01.2023
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Enyaq iV 80
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJC7NY4PF016731
HSN / TSN	8004 / AWS	Schlüssel-Nr.	40466564
Km-Stand abgelesen	110681	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Getriebe	Automatik /	Felgen	Elektrofz
Farbe (Hersteller)	Black Magic /	Polster / Farbe	Leichtmetall
	Perlcoloreffekt		Teilleder / Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+)	S / O	3 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+)	S / O	3 mm
2 links	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+)	S / O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 101 T	Bridgestone / Turanza ECO (+)	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	5 mm
235 / 55 R 19 105 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
235 / 55 R 19 105 T	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Center-Airbag vorn, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbags vorn und hinten, Airbag, Seitenairbags vorne, Akustikfrontscheibe, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Ausweichunterstützung inkl. Abbiegeassistent, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inkl. automatischer Abblendung, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Dachhimmel Grau, Dachreling AERO eloxiert, Design Selection Loft, Digitales Kombiinstrument (Virtuelles Cockpit), Dritte Bremsleuchte, E-Sound, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Parkbremse inklusive Auto-Hold-Funktion, Erhöhte Batterieladeleistung max. 125 kW, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 1-Gang (EV), Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer inkl. Scheibenwaschanlage, Innenspiegelabblendung, automatisch, Isofix-Verankerung auf dem Beifahrersitz, Isofix-Verankerung auf den äußeren Rücksitzen inklusive Top-Tether, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten, Lackierung: Uni, Ladekabel für AC-Ladestationen (Mode-3-Ladekabel, Typ 2, 16A), Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Leuchtweitenregulierung manuell, Multikollisionsbremse, Navigationssystem, Paket: Chrom, Parksensoren vorn & hinten, Radio: Infotainmentsystem mit kapazitivem 13"-Farbdisplay, Radiozubehör: SmartLink, Radiozubehör: Wireless SmartLink, Regensensor und Fahrlichtassistent mit Coming- und Leaving Home-Funktion, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 19" Leichtmetallfelgen Regulus AERO Anthrazit-glanzgedreht, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitsleuchten in den Seitentüren vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar inklusive manuell einstellbaren Lendenwirbelstützen, Skoda Care Connect, Speedlimiter, Spurhalteassistent (Lane Assist), Steckdose 12V - im Kofferraum, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperr, Wärmepumpe, Zentralverriegelung inkl. im Schlüssel integrierter Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3CX	Gepäcknetztrennwand
	Lackierung: Perleffekt
PUA	Mobile Ladestation "iV Universal Charger" mit austauschbaren Anschlussadaptern
PKP	Paket: Transport

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 145 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dichtung Fahrtür gerissen, erneuern (Bild 15)
2. Türverkleidung Fahrtür Anhaftung und unterhalb zerkratzt, erneuern
3. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 18)
4. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19)
5. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
6. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
7. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 23)
8. Tür hinten rechts Lackierung,

- zerkratzt, smart repair (Bild 24)
9. Kotflügel vorne rechts Lackierung,
zerkratzt, smart repair (Bild 25)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

B-Säulenverkleidung links zerkratzt,
Heckklappenverkleidung zerkratzt,
Diverse Abplatzer Vorderwagen,
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur