# BMW

SERIE 1

VIN: WBA81GE0X07U81252



## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>HH-505-EC | **Date de 1ère immatriculation**<br>15/12/2025 | **Odomètre**<br>22797 km |
| **Couleur**<br>Noir | **Année modèle**<br>- | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>- | **Nombre de sièges**<br>- | **Generation**<br>- |

## Détails de l'inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Lieu de l'inspection**<br>NANTES - GCA (BAUDRON TEA) | **Date de l'inspection**<br>13/10/2026 | **Date de validation de l'inspection**<br>14/10/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|
| 001 | Plage arrière / - | Non Conforme | Acceptable |
| |   | | |
| 002 | Double de clé / - | Manquant | Acceptable |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Jante / Avant Gauche<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Jante / Arrière Gauche<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Jante / Arrière Droit<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Jante / Avant Droit<br>Diamètre Jante/Pneu : 18 " | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Pare-chocs / Avant | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Bas de pare-chocs / Avant | Enfoncement | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Aile / Avant Gauche | Rayure | Peinture |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Porte / Avant Gauche | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Sur tapis / Avant Gauche | Manquant | Acceptable |



## Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Double de clé
- [ ] Plage arrière

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | BRIDGESTONE | 225/45/18 Y<br>Été | 4.8 mm |
| **Avant Droit** | BRIDGESTONE | 225/45/18 Y<br>Été | 5.4 mm |
| **Arrière Gauche** | BRIDGESTONE | 225/45/18 Y<br>Été | 5.8 mm |
| **Arrière Droit** | BRIDGESTONE | 225/45/18 Y<br>Été | 5.7 mm |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre



Vin


Plage arrière / - / Non Conforme


Plage arrière / - / Non Conforme


Jante / Avant Gauche / Rayure


Jante / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Avant / Enfoncement



Aile / Avant Gauche / Rayure



Aile / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Rayure



Sur tapis / Avant Gauche / Manquant

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.