

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C49S0089264



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
	30/06/2025	15178 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cavo di ricarica / -	Mancante	Sostituzione
007	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione



008	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione
			
009	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
 			
011	Paraurti / Posteriore	Rotto	Sostituzione
   			
012	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
 			
013	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Accettabile
 			
014	Modanatura porta / Anteriore Destro	Riga	Accettabile
 			
015	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Invernale	5 mm
Anteriore Destro	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Invernale	5 mm
Posteriore Sinistro	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Invernale	6 mm
Posteriore Destro	BRIDGESTONE	235 / 50 / 19 / Invernale	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Paraurti / Posteriore / Rotto



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza