

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00772689405



Description

	Date de 1ère immatriculation 04/04/2024	Odomètre 62566 km
Couleur Noir		Capitonnage -
	Année modèle	
Nombre de portes -		Generation
	Véhicule particulier	
Type de carrosserie Break	Puissance 115 HP	-
	Nombre de sièges -	Motorisation Thermique
Energie		

Equipements véhicule

Die se l Type de véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation		

Détails de l'inspection



Date de l'inspection 05/06/2026 **Date de validation de l'inspection** 08/06/2026

Co ntrôles

Problèmes détectés		
Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule
Echappement / Clarté	✓ Ok	✓ Ok

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Pneu / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 "	Dé ch ir é	Echange

			
002	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
003	Pneu / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17"	Dé ch ir é	Echange
			
004	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Peinture
			
005	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation
			
006	Pneu / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 "	Usé	Echange
			
007	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation

			
008	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
			
009	Capot / -	Enfoncement	Acceptable
			
010	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Acceptable
			
011	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
012	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
013	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture
			

014	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable
			
015	Bas de caisse / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Plage arrière
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☒ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☐ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	TIGAR	205 / 50 / 17 / Été	3.8 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	2.7 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5.8 mm
Arrière		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Autre



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Pneu / Arrière Gauche / Déchiré



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Usé



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Avant Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Avant Droit / Enfoncement