

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9483NHF / WBA11GF0007U46316 / 7U46316

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	118D F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	118D F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.180

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9483NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	10/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9483NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9483NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
3. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR
4. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
5. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
8. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
9. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
10. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
12. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR