

Détails véhicule

VIN	UU1DJF002 68948877	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	DACIA	Immatriculation		Odometre	34 522 km
Modèle	SANDERO TCe 90 Comfort				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	15/07/2026	N° d'inspection	7062410	Date d'évaluation	16/07/2026
Date du mandat	15/07/2026	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Triangle	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Crochet de remorquage	✓
Brin d'antenne	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Trousse à pharmacie	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓

Pneumatiques

Continental 185/65/15 H Eté 4.0 mm	Continental 185/65/15 V Eté 4.0 mm	185/65/15 T Eté 7.0 mm
Continental 185/65/15 H Eté 6.0 mm	Continental 185/65/15 H Eté 6.0 mm	

Dommages

1



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Réparé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

DEKRA Automotive Solutions

2		Elément	Calandre	Temps Réparation	1,20	Prix pièce	41,37€
		Position	-	Coût Réparation	72,00€	Valeur Brute	113,37€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	113,37€
3		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
4		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-
5		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
6		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Non réalisé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€
7		Elément	Bas de caisse	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	-
		Position	Gauche	Coût Réparation	90,00€	Valeur Brute	310,00€
		Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	2,20	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	220,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	310,00€
8		Elément	Enjoliveur 15"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Forfait Echange	Forfait	25,00€	Coût net	25,00€

Signatures

Signature Réceptionnaire**Signature Expert****Signature Client / Conducteur**