

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1547NGN / WBA41GN0905450147 / 5450147

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.217

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1547NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	29/04/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

1547NGN COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.67 h.	1.50 h.	6,35	0,00		128,39 €
7. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.75 h.	1.00 h.	4,24	0,00		71,61 €
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.58 h.	10,93	0,00		117,96 €
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
12. Paragolpes dl (zona iz)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
13. Paragolpes dl (zona dr)	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1569,65 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1547NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	5,62 h.	216,35 €
Total material pintura	-	44,47 €
Total Mano de Obra Pintura	10,50 h.	404,25 €
Total Recambios	-	445,59 €
Descuento recambios aplicado	-	236,59 €

(IVA no incluido)

1547NGN RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	459,00 €















176km 14:10



OFF
Total 17217 km

Side lights on.

+21.5 °C













BMW

12
1

©WBA4 1GN0905450147 ©







Power % 100
75
50
25
0
P
Door open.
+21.5°C WARM-UP

Navigation screen showing a map with a blue overlay menu. The menu is titled "My destinations" and contains icons for gas, search, and other services. A search bar is visible at the bottom of the menu. The background map shows a road network with a highlighted route. The time 14:11 and location LOS40 are displayed in the top right corner. The temperature 20°C is shown at the bottom of the screen.

My destinations

Search

20°C

20°C

14:11

LOS40

Calle Sector I

MEDIA
TEL
NAV





245/45R19

BRIDGESTONE

6.00
OFF ON ZERO





























BMW

Manheim
COX AUTOMOTIVE

10/15/19

face



BMW

Manheim
City & County

Handwritten notes and diagrams on a piece of paper, including the date 1/15/19 and various technical sketches.







0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
COX AUTOMOTIVE







Manheim
CAR AUTOMOTIVE

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1



 **Manheim**
CORP. AUTOMOTIVE

15/16
1/2



Manheim
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CON. AUTOMOBILE

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

100