Volkswagen TRANSPORTER 2.0 TDI 110pk L2H1 28 Executive+, apr-20



















Chassisnummer	**WV1ZZZ7HZLH002257**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**17-04-2020**
Eerste afgifte NL	**17-04-2020**
Europese typegoedkeuring	**e1*2007/46*0130*32**
Afgelezen tellerstand	**98.072 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Nee**
Brandstof	**Diesel**
Cil / Motorinhoud	**4 / 1968**
Gewicht	**1868 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**81 kW**
Emissiecode / Energielabel	**6**
Wielbasis	**340**
Laadruimte	
Laadvermogen	**932**
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	

Actierradius	
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Wit**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Airconditioning handbediend
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Lat om lat betimmering / zijbeplating
- Navigatie
- Parkeersensoren achter
- Schuifdeur rechts
- Stuurbekrachtiging
- Trekhaak
- Vloerplaat

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterklep
- Airco
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun voor
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Buitensp. elektr. verst.
- Comfortstoel(en)
- Connected services
- Cruise control
- Dimlichten aut.
- ESD
- ESP
- Hill hold functie
- Lendesteunen (verstelb.)
- Mistlampen v. adaptief
- Multimedia-voorbereiding
- Passagiersairbag
- Start/stop systeem
- Vermoeidheids herkenning
- Verstelbaar stuur
- Vervolgbotsing preventie
- Zijschuifdeur rechts
- Zijwind assistent





Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**21-04-2027**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**16"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**3 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**All Season band**	**7 mm**
Linker achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Continental**	**All Season band**	**8 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1		Stuurwiel	versleten
2		Interieur	vuil (interieur)
3		Linker voorportier	kras(sen)
4	 	Linker achterscherm	deuk(en)
5	   	Motorkap	steenslag

6	 	Buitenspiegel r kap	Gebroken
7		Dorpel r	ontzet
8		Rechter achterscherm	kras(sen)
9		Schuifdeur r	deuk(en)
10		Linker achterportier	ontzet
11		Achterbumper	ontzet
12		Rechter achterportier	deuk(en)
13	 	Koetswerk	Niet origineel

Opmerkingen

Geen opmerkingen