

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



12 de diciembre de 2025

Nº Expediente: 3425354620

Nº Revisión: WTWS\_600887

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	8093-MJP	Nº CHASIS:	WVWZZZAWZPY038124
KILOMETROS:	157320	MARCA:	VOLKSWAGEN
F. PERITACIÓN:	11/12/2025	MODELO:	POLO LIFE 1.0 TSI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	03/12/2025
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	SI		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	460,43 €
Daños Interiores	306,20 €
<b>Total Valoración</b>	<b>766,63 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
5N0012615H	99700	Compresor aire - Nueva	1,00	242,00	0,00	242,00
5G0012619B	99750	Fluido reparación neumáticos - PR:5C0 - Nueva	1,00	64,20	0,00	64,20

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZAWZPY038124		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_600887
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	LC3J
Kilómetros	157.320

#### Equipamiento

##### VIN Query

GENERAL MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5 - DI6	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 49 AH 320A - J1H	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO) - 1A7
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9AB
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2FD	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRICO - 9WJ
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" BASIC - 7J1	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB+TOMA CARGA C/POTENCIA CARGA INCREMENTADA - U9E
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS CINTURONES DL AUTO 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTTRICO Y AJUSTE ALTURA - 3QH
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN4
ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N2H	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO - 6PC	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTA Y LATERALES - 4AP	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - EL
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS PISO TRASERO DE CARGA PLANO - 3GD	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1	ACCESORIOS SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 TR - 8S3	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 4L2
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9ZX	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVVZZZAWZPY038124		

ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8  
 INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A  
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD  
 LUCES S/FARO ANTINEBLA - 8WA  
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0  
 LUCES PILOTO ANTINEBLA COND DERECHA - 8TC  
 LUCES S/LAVAFAROS - 8X0  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG  
 GENERALES S/ILUMINACION AMBIENTAL EXT - UD0  
 GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K  
 GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB  
 EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC  
 ACCESORIOS SIN ADHESIVOS - 51A  
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA  
 FECHA FABRICACIÓN 24/05/2023  
 LLANTAS ALE 5.5JX15" - U55  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM - 1ZG  
 DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5  
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6  
 BERLINA 5 PUERTAS - K8G  
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1  
 Nº SERIE 2023038124  
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A  
 GENERAL 5S MARCADO - USM  
 VERSION GAMA 2023 - 2023  
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION PAMPLONA - 0FB  
 GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A  
 ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M  
 SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AR  
 SUSPENSION MARGEN PESO 8 EJE TRASERO - 0YH  
 SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6

AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRETENIMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4  
 INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ACOLCHADO - 4N1  
 ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ  
 LUCES LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5  
 LUCES PILOTOS TR C/LEDS - 8VG  
 LUCES FAROS LEDS - 8IT  
 LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1  
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1  
 ADAS PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL6  
 GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1  
 EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF  
 CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8  
 ACCESORIOS BOCINA - 8Y0  
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0  
 LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE  
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2  
 FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM - 1KA  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AS  
 INYECCION MULTIPUNTO 999CC 70KW (95) - DLAC  
 ESPAÑA ESPAÑA - B15  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L  
 PLANTA DE MONTAJE Y  
 MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C  
 DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200 - 0EM  
 PUERTAS 4 PUERTAS - 0A2  
 GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 1TB  
 ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A  
 ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1  
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01  
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR - 1JP  
 SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0  
 TRANSMISION TRACCION DL - 1X0  
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
5N0012615H	Compresor aire - Nueva	1,00	242,00			242,00
5G0012619B	Fluido reparación neumáticos - PR:5C0 - Nueva	1,00	64,20			64,20

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,50 h	25,00			12,50

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZAWZPY038124		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=0)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=3) (L=0) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZAWZPY038124		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/12/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	306,20 €	Subtotal Horas MO	15,00 €	Subtotal Horas MO	165,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,60 h)	15,00 €	Subtotal M.O. (6,60 h)	165,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	15,00 €	Total mano de obra	165,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	306,20 €			Subtotal material	280,43 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	306,20 €			Total del material	280,43 €
				Total sin descuentos	445,43 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	445,43 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	306,20 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	15,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	445,43 €	Base del impuesto	766,63 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	766,63 €	IVA (21%)	160,99 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	927,62 €
				Total	<b>927,62 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVVZZZAWZPY038124		

### Equipamiento

#### VIN Query

GENERAL MOTOR GASOLINA 3 CILINDROS 1,0L/70KW (TSI) / MOTOR: TJ4/TC5 - D16	GENERAL MOTOR OTTO 3 CILINDROS 1,0L/MOTOR 05C.A - TC5
EQUIPO MECANICO CLIMA TROPICAL - 0Y2	EQUIPO MECANICO PAIS DE CLIMA CALIDO MODERADO - 8Z4
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 49 AH 320A - J1H	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR 140 A - 8GU
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START + RECUPERACION ENERGIA - 7L6	EQUIPO ELECTRICO S/BATERIA ADICIONAL - 8FA
ANTIPOLUCION NORMA EU6 (AP) - 4BI	ANTIPOLUCION ABSORBEDOR VAPOR COMBUSTIBLE C/OBD-2 - 1E5
COMBUSTIBLE PROPULSION NO ALTERNATIVA - 0K0	COMBUSTIBLE SISTEMA DE COMBUSTIBLE INYECTOR OTTO (TROPICALIZADO) - 1A7
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - KK3	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 7E0
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACTOR ESTACIONAMIENTO - 9M0	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 9AB
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO MULTIFUNCION - 2F0	AUDIO/MULTIMEDIA CONNECT CON CABLE E INALAMBRIICO - 9WJ
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "FPK" BASIC - 7J1	AUDIO/MULTIMEDIA CONEXION USB+TOMA CARGA C/POTENCIA CARGA INCREMENTADA - U9E
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION NAVEGADOR C/PAQUETE MEDIA E INTERNET - 7UJ	ASIENTOS CINTURONES DL AUTO 3 PUNTOS C/TENSOR ELECTTRICO Y AJUSTE ALTURA - 3QH
ASIENTOS DL C/REGULACION MANUAL - 3L3	ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTOS DL - QN4
ASIENTOS TR ABATIBLE RESPALDO PARTIDO - 3NZ	ASIENTOS S/CALEFACCION - 4A0
ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - 9P4	ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - 3H0
ASIENTOS S/REGULACION LUMBAR - 7P0	ASIENTOS CINTURON TR IZ/DR AUTOMATICO 3 PUNTOS CON ETIQUETA ECE Y PRETENSOR - 3ZU
ASIENTOS CINTURÓN TR CENTRAL 3 PUNTOS - 3C7	ASIENTOS REPOSABRAZOS DL CENTRAL - 6E3
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA - N2H	TAPICERIA/LINEA INT REVESTIMIENTO TECHO MOLDEADO - 6NA
VOLANTE Y MANDOS EMPUÑADURA FRENO MANO CUERO - 6PC	VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO - 6Q2
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS PUERTA Y LATERALES - 4AP	TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR TRIM CODE - EL
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92-434,42 MHZ - 5D1	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO S/CIERRE SEGURIDAD - 4I2
ACCESORIOS ACABADO INT - 5MB	ACCESORIOS VERSION ESTANDAR - AW5
ACCESORIOS ANTENA FM, DIVERSITY - 8ZQ	ACCESORIOS INMOVILIZADOR ELECTRONICO - 7AA
ACCESORIOS PISO TRASERO DE CARGA PLANO - 3GD	ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - QQ0
ACCESORIOS BANDEJA TR - 3U1	ACCESORIOS SENSOR NIVEL AGUA LIMPIAPARABRISAS - 8W1
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS 2 TR - 8S3	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - VF0
TECHO SIN HUECO EN EL TECHO - 3FA	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO/ABATIBLE ELECTRICAMENTE C/DESCENSO LADO ACOMPAÑANTE - 6YD
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVANUNAS ELECTRICOS C/INTERRUPTOR CONFORT - 4R4	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM C/DESACTIVACION - 4UF
SEGURIDAD S/SISTEMA "PRE-SAFE" - 7W0	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT DL/CORTINA - 6C2
SEGURIDAD ANCLAJE ASIENTO INFANTIL 2 ANCLAJES - 3A2	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - 4L2
AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION TELEFONO - 9Zx	AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - QV3
AUDIO/MULTIMEDIA CODIGO RADIO REGION "ECE" - ER1	AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO ONLINE CON UD CONTROL (C/CODIFICACION) - EL5
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 7Y0	AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA MANDO POR VOZ - QH0
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 6 ALTAVOCES - 8RL	ADAS ASISTENTE CAMBIO CARRIL - 6I1
ADAS S/CAMARAS VISION - KA0	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - 7K1
ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - QR8	AUDIO/MULTIMEDIA INFOENTRETENIMIENTO OPCIONAL (MIB3) - 8AR
INSTRUMENTACION CONSOLA KIT "NO FUMADORES" - 9JA	AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - NZ4
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - U5A	INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO DE A BORDO ACOLCHADO - 4N1
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - 0TD	ACCESORIOS PARASOLES C/ESPEJO ILUMINADOS,ROTULO AIRBAG ACOMPAÑANTE/PILAR B - 5XJ
LUCES S/FARO ANTINIEBLA - 8WA	LUCES LUZ DIURNA C/ALS Y COMING HOME (AUTOMATICA) - 9I5
LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - 8G0	LUCES PILOTOS TR C/LEDS - 8VG
LUCES PILOTO ANTINIEBLA COND DERECHA - 8TC	LUCES FAROS LEDS - 8IT

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZAWZPY038124		

LUCES S/LAVAFAROS - 8X0  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - 2JG  
 GENERALES S/ILUMINACION AMBIENTAL EXT - UD0  
 GENERALES SOPORTE MATRICULA DL/TR ECE - 31K  
 GENERALES INSCRIPCION VERSION ESTANDAR - 0NB  
 EMBELLECEDORES S/MOLDURA ENTRADA PUERTA - 7M5  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR ATERMICAS - 4KC  
 ACCESORIOS SIN ADHESIVOS - 51A  
 ACCESORIOS S/PROTECTOR INF MOTOR REFORZADO - 1SA  
 FECHA FABRICACIÓN 24/05/2023  
 LLANTAS ALE 5.5JX15" - U55  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 256X22 MM - 1ZG  
 DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG ALTURA - 2C5  
 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION LONGLIFE - QG1/QI6  
 BERLINA 5 PUERTAS - K8G  
 POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - AV1  
 Nº SERIE 2023038124  
 PROGRAMA DE VENTAS SIN COMPONENTES ESPECIFICOS DE PAIS - B0A  
 GENERAL 5S MARCADO - USM  
 VERSION GAMA 2023 - 2023  
 PLANTA DE FABRICACION PROCESO FABRICACION PAMPLONA - 0FB  
 GENERAL VEHICULO ESTANDAR - F0A  
 ACABADO TECNICO CONFORT SUPERIOR - A8M  
 SUSPENSION EJE TR ESTANDAR - 0N1  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL - 0AR  
 SUSPENSION MARGEN PESO 8 EJE TRASERO - 0YH  
 SUSPENSION RECORRIDO SUSPENSION 04 - L04  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 8T6

LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - 8Q1  
 GENERALES EMBELLECEDORES EXTERIORES E INTERIORES CROMADOS - QJ1  
 ADAS PROTECCION PEATONES Y CICLISTAS AMPLIADA Y ANTICIPATORIA - VL6  
 GENERALES VEHICULO C/MEDIDAS ESPECIALES - GP1  
 EMBELLECEDORES CARCASA RETROVISOR / MANILLAS IMPRIMADAS - 6FF  
 CRISTALES SENSOR LUZ - 8N8  
 ACCESORIOS BOCINA - 8Y0  
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - 7X0  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 1D0  
 LLANTAS TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO (S/CIERRE) - 1PE  
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - 6K2  
 FRENOS FRENOS TR DE TAMBOR 228X42MM - 1KA  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - 1AS  
 INYECCION MULTIPUNTO 999CC 70KW (95) - DLAC  
 ESPAÑA ESPAÑA - B15  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - L0L  
 PLANTA DE MONTAJE Y  
 MANUAL 5 VELOCIDADES - G0C  
 DIFERENCIAL MONTAJE CAJA CAMBIOS MQ200 - 0EM  
 PUERTAS 4 PUERTAS - 0A2  
 GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - 1TB  
 ACABADO TECNICO NO ES EDICION ESPECIAL - E0A  
 ADAS CAMARA VISION DL MULTIFUNCIONAL - QK1  
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL - G01  
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR - 1JP  
 SUSPENSION S/DRIVE SELECT - 2H0  
 TRANSMISION TRACCION DL - 1X0  
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - 1G8

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600887	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	12/12/2025 12:37:19	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 12:40:28	Matrícula	8093-MJP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVVZZZAWZPY038124		



20251211\_160007.jpg



20251211\_160009.jpg



20251211\_160011.jpg



20251211\_160018.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600887	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	12/12/2025 12:37:19	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 12:40:28	Matrícula	8093-MJP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVWZZZAWZPY038124		




20251211\_160053.jpg



20251211\_160048.jpg



20251211\_160056.jpg



20251211\_160105.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZAWZPY038124		



20251211\_160106.jpg



20251211\_160107.jpg



20251211\_160123.jpg



20251211\_160147.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZAWZPY038124		



20251211\_160154.jpg



20251211\_160215.jpg



20251211\_160207.jpg



20251211\_160225.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZAWZPY038124		



20251211\_160226.jpg



20251211\_160300.jpg



20251211\_160408.jpg



20251211\_160550.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_600887	Marca - Modelo	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
Fecha Alta	12/12/2025 12:37:19	CUM	VW05401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	12/12/2025 12:40:28	Matrícula	8093-MJP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	WVVZZZAWZPY038124		



20251211\_160432.jpg



20251211\_160001.jpg



20251211\_160003.jpg



20251211\_160015.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZAWZPY038124		



20251211\_160029.jpg



20251211\_160104.jpg



20251211\_160115.jpg



20251211\_160120.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WWWZZZAWZPY038124		



20251211\_160121.jpg



20251211\_160132.jpg



20251211\_160139.jpg




20251211\_160136.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_600887	<b>Marca - Modelo</b>	VOLKSWAGEN POLO (AW) 5P (17-)		
<b>Fecha Alta</b>	12/12/2025 12:37:19	<b>CUM</b>	VW05401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	12/12/2025 12:40:28	<b>Matrícula</b>	8093-MJP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	WVWZZZAWZPY038124		



20251211\_160137.jpg



20251211\_160238.jpg



20251211\_160146.jpg