DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7BDHPY2 RE044022	Fecha matriculación	24/06/2024	Color	Blanco Okenite
Marca	CITROEN	Matrícula	1403MSP	Cuentakilómetros	29 284 km
Modelo	C4X Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS (solo stock)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA VALDETORRES










Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✔
Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Carcasa inf de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Otros Daños

8

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-