


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4029000	Erstzulassung	26.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	23 258 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen

195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Goodride



195/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm Goodride



Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 6.0 mm

Innenschäden

1		Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	150,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	170,00€
---------------------	----------------