

DEKRA Automotive Solutions

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS2 P1103978	Erstzulassung	18.12.2024	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-TX8836	Laufleistung	27 416 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Reparierter Vorschaden, Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	1243,4 €	Vorschaden kommentar	Rep. Vorschaden: Tür HR+ Seitenrahmen R inst/Lack *** ; Total: 1243.4€

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum		
------------	-------------------	--	--




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Laderaumabdeckung	✓
Kugelpopf Anhängerkupplung	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen


Hankook 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Hankook 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Hankook 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Hankook 225/45/17 W
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Vorne Ersetzen -
2		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Felge poliert 17" Vorne rechts Kratzer -
3		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Felge poliert 17" Hinten rechts Kratzer -
4		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Hinten Kratzer -
6		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Kotflügel Vorne links Ersetzen -
7		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Kotflügel Hinten links Ersetzen -
8		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Stoßfänger Hinten Ersetzen -

Sonstiges

5		Bauteil Position Beschreibung Anmerkungen	Lackvorbereitung - Lackierung -
---	---	--	--

Anmerkungen

Externes Gutachten erforderlich / versteckte Schäden möglich

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 4.068,22€