



**Skoda SUPERB COMBI 1.5 TSI ACT Business Edition Plus, DSG, functie pakket, schuif/kantel dak,
jan-23, 216.844 km**



Memo/Aantekening



Chassisnummer	TMBJN9NP1P7025636
Eerste toelating	13-01-2023
Eerste afgifte NL	13-01-2023
Europese typegoedkeuring	e8*2007/46*0317*21
Afgelezen tellerstand	216.844 km 
Verklaarbaarheid tellerstand:	Logisch (NAP)
Automaat	Ja
Brandstof	Benzine
Cil / Motorinhoud	4 / 1498
Gewicht	1400 kg
Deuren	5
Vermogen	110 kW
Emissiecode / Energielabel	6
Wielbasis	284
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	
Actieradius	
Accu gezondheid	
Opladkabels Type	
AC/DC	
Accu koop/huur	Onbekend

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achterklep elektrisch bediend	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Achteruitrijcamera	 Elektrisch verstelbare stoel links	 Regensensor
 Apple Carpl./Android Auto	 Elektrisch schuifdak	 Stuurbekrachtiging
 Audio installatie	 LED verlichting	 Trekhaak
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	 Verwarmde voorruit
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	 Verwarmde voorstoelen
 Cruisecontrol	 Panoramadak	



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	13-01-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Niet aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	108.027 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig















Banden

Velggrootte	17"	Type	
Wiel	Merk	Zomerband	Profiel diepte
Linker voorwiel	Michelin		6 mm

Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	6 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	4 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2	 Dakstijl rechts	deukje(s)
3	 Dak	krasje(s)
4	 Motorkap	krasje(s)
5	 Voorbumper	krasje(s)
6	 Rechter voorportier	krasje(s)
7	 Rechter achterportier	krasdeuk
8	 Rechter achterscherm	kras(sen)
9	 Kofferdeksel	krasje(s)
10	 Achterbumper	kras(sen) bumper
11	 Linker voorportier	krasdeuk
12	 Linker voorscherm	deuk(en)
13	 Velg rechtsachter	geschaafd

