


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNSX R1077536	Erstzulassung	10.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	9 418 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Laderaumabdeckung	✓	Serviceheft	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓	Bordmappe komplett	✓
		Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Inspektion	✓

Reifen

Winter Kit

Continental 225/45/17 V Winterreifen 5.0 mm

Continental 225/45/17 V Winterreifen 5.0 mm

Außenschäden					
1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

2	Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
3	Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
4	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		
5	Bauteil	Türgriff Außen	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
	Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	52,20€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,20		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	30,00€		
			Pauschale	-		



Sonstiges

6	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	175,50€
	Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
			Pauschale	-		