




Matrícula:	4234-MHZ	Kilometraje:	81540	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1MA000871130643	Fecha de puesta en circulación:	30/06/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	17/06/2026 0:00:00
Modelo:	Master				
Versión:	Furgón T L2H2 3500 BI dCi 81kW (110CV) furgón 81kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	8.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	8.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	225/65 R 16 112 T				
Tamaño del neumático DEL DER	225/65 R 16 112 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	225/65 R 16 112 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	225/65 R 16 112 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 225/65/16/112 T DELIZQ Goodyear: 7 mm - TRASIZQ Goodyear: 8 mm DELDER Goodyear: 7 mm - TRASDER Goodyear: 8 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Del

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones

Sí

¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?

Sí

Radio

Sí

Libreta de mantenimiento

Sí

Lunas eléctricas DEL

Sí

Encendido Motor

Sí

Regulador de velocidad

Sí

Baterías en funcionamiento	Sí	Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm asientos	3	Documento de matriculación	No
Núm reposacabezas	3		
Núm llaves	2		
Núm llaves mando a distancia	2		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	Sí		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 07		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
-----------	------	--------------------

Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Indicador de avería / Testigo	Encendido	Control
-------------------------------	-----------	---------



Interior	Sucio	Limpiar
----------	-------	---------



Rejilla de ventilación iz	Dañado	Reemplazar
---------------------------	--------	------------



Tapizado Asiento Del IZ	Quemado	Reemplazar
-------------------------	---------	------------



Guarnición Puerta Tras DR Rayado Reemplazar



Intermitente Retrovisor Iz Roto Reemplazar



Paragolpes Delantero Rayado Pintar



Puerta Deslizante DR Abolladuras Reparar + Pintar



Panel Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Dr Abolladuras Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz Abolladuras Reparar + Pintar



Pulsador Maneta apertura maletero

Falta

Reemplazar



Neumáticos

Sin Daños

Control



Carrocería

Residuos de pegamento

Quitar Adhesivos



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3d%2f5ie3biiqLLVaDoJ0tN6g7a7BKeZXPkova6KAnQ%2bsRA%3d&language=es-ES