

INFORME CONTROL VEHÍCULO



01 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426360112

Nº Revisión: WTWS_607656

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	5775-MBS	Nº CHASIS:	VXFVBYHRMNZ056606
KILOMETROS:	123861	MARCA:	FIAT
F. PERI TACIÓN:	30/01/2026	MODELO:	SCUDO FURGON L2 100CV MT6 BUSINESS
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	22/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALI DAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPI NCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1911,83 €
Daños Interiores	132,88 €
Total Valoración	2044,71 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
0009808547980	64040	Antena	1,00	20,16	6,05	14,11
0009844398080	99700	Compresor aire	1,00	57,29	17,19	40,10
0009406720200	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	33,81	10,14	23,67
		M.O. Precio Cerrado	1,00	55,00	0,00	55,00

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_607656
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	549
Kilómetros	123.861

Equipamiento

VIN Query

ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - CYX	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - CYF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITON - TEXTIL GRIS OSCURO - 5KY	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE MANDO 3 BOTONES C/APERTURA PUERTA UNICA - 008
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX	MANUAL 6 VELOCIDADES - PCB0G0K
GENERAL CAMBIO MECANICO - TRMM005	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1
VERSION CONFIGURACION MERCADO ITALIA/CENTRO EUROPA - ALMC000	VERSION VAN - TCVAN
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 516	PUERTAS C/PUERTA LAT DR CORREDIZA - 523
VARIANTE LANZADERA VIP NIVEL 3 - LCM5V	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - Z1A
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 416	LLANTAS 7.0JX16" - 1M0
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO MECANICO - 2U8
DIRECCION CONTROL DINAMICO DE ESTABILIDAD (DSC) - 056	TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS	GENERAL BLUEHDI 1.5L 100CV SS E6DF - ENGD045
GENERAL 1.5CC - CC1.5	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - SSESS
EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO	ANTIPOLUCION NORMA EU6D FINAL - ECOE6DF
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE BASICO - SCA
VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN VOLANTE - 4WE	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 3RB
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 500	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS - 365
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS - 465	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 050
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BLANCO - JAA	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149
ACCESORIOS PACK INT NEGRO - 603	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - GTR
LUCES LUZ DIURNA LED - LM1	GENERALES PARAGOLPES EXTRA SERIE 2 - 4TU
GENERALES FIAT - MARCA00	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - JHC
COMERCIAL BATALLA MEDIA - PASMD	FECHA FABRICACIÓN 13/07/2022

Automático














INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
---	---------------

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		

Piezas












Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
0009808547980	Antena	1,00	20,16			20,16
0009808243180	Piloto tr iz	1,00	206,93			206,93
	Incluye: Jgo fijacion piloto tr iz, Lámpara intermitente tr iz, Lámpara posición-freno tr iz, Lámpara marcha atrás iz, Lámpara posición-niebla tr iz					
0009808243080	Piloto tr dr	1,00	206,93			206,93
	Incluye: Jgo fijacion piloto tr dr, Lámpara intermitente tr dr, Lámpara posición-freno tr dr, Lámpara marcha atrás dr, Lámpara posición-niebla tr dr					
0001614328080	Paragolpes tr - Nueva	1,00	600,25			600,25
00098087490XT	Moldura inf aleta tr iz	1,00	100,97			100,97
00098087471XT	Moldura puerta dl iz	1,00	92,57			92,57
00096868959XT	Manilla exterior puerta tr iz - NEUTRA - Nueva	1,00	60,84			60,84
0009844398080	Compresor aire	1,00	57,29			57,29
0009406720200	Fluido reparación neumáticos	1,00	33,81			33,81

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1  5540A44	Sustituir Piloto tr iz	0,10 h	25,00			2,50
5540A44	Desmontar y montar Piloto tr iz					
- T1  5540A44	Sustituir Piloto tr dr	0,10 h	25,00			2,50
5540A44	Desmontar y montar Piloto tr dr					
T1  5570T26	Sustituir Antena	0,10 h	25,00			2,50
T1  7055A18	Sustituir Moldura puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T1  74EMGA	Sustituir Paragolpes tr	1,10 h	25,00			27,50
74E6BA	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
EM8167L	Desmontar y montar Embellecedor piloto tr iz					
EM8167R	Desmontar y montar Embellecedor piloto tr dr					
T2  GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,50 h	25,00			37,50
T2  GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT9006L	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	1,50 h	25,00			37,50
T2  GtT9006R	Reparar Lateral dr carro (zona tr)	2,50 h	25,00			62,50
T2  GtT92020	Reparar Techo cabina	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT9508L	Reparar Tapizado banqueta dl iz	0,00 h	0,00			55,00
T1  7020D30EM	Sustituir Manilla exterior puerta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
7020D30	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz					
T1  EM862TL	Sustituir Moldura inf aleta tr iz	0,20 h	25,00			5,00

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=1) (L=4)					
 GtP92020	Techo cabina Reparación (S=1) (L=4)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=4)					
PLASTICO						
 GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					
 GtP8610L	Moldura puerta dl iz Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					
 GtP8625R	Moldura aleta tr dr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=1) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		

Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	55,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.379,75 €	Subtotal Horas MO	225,00 €	Subtotal Horas MO	267,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (9,00 h)	280,00 €	Subtotal M.O. (10,70 h)	267,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	280,00 €	Total mano de obra	267,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.379,75 €			Subtotal material	531,38 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	413,93 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	965,82 €			Total del material	531,38 €
				Total sin descuentos	798,88 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	798,88 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	965,82 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	280,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	798,88 €	Base del impuesto	2.044,70 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.044,70 €	IVA (21%)	429,39 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.474,09 €
				Total	2.474,09 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		

Equipamiento

VIN Query

ASIENTOS SIN ASIENTOS TRASEROS - CYX	ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - CYF
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CURITIBA TRITON - TEXTIL GRIS OSCURO - 5KY	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE MANDO 3 BOTONES C/APERTURA PUERTA UNICA - 008
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - GSX	MANUAL 6 VELOCIDADES - PCB0G0K
GENERAL CAMBIO MECANICO - TRMM005	VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE MERCANCIAS - TRSN1
VERSION CONFIGURACION MERCADO ITALIA/CENTRO EUROPA - ALMC000	VERSION VAN - TCVAN
PUERTAS 2 PUERTAS TRASERAS - 516	PUERTAS C/PUERTA LAT DR CORREDIZA - 523
VARIANTE LANZADERA VIP NIVEL 3 - LCM5V	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - Z1A
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - 416	LLANTAS 7.0JX16" - 1M0
LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - 980	FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO MECANICO - 2U8
DIRECCION CONTROL DINAMICO DE ESTABILIDAD (DSC) - 056	TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CMBDS	GENERAL BLUEHDI 1.5L 100CV SS E6DF - ENGD045
GENERAL 1.5CC - CC1.5	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - SSESS
EQUIPO ELECTRICO S/ELECTRIFICACION - ELTNO	ANTIPOLUCION NORMA EU6D FINAL - ECOE6DF
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - 025	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE BASICO - SCA
VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN VOLANTE - 4WE	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - 3RB
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - 500	INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS TPMS - 365
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL C/PORTAOBJETOS - 465	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - 050
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS BLANCO - JAA	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - 149
ACCESORIOS PACK INT NEGRO - 603	RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - GTR
LUCES LUZ DIURNA LED - LM1	GENERALES PARAGOLPES EXTRA SERIE 2 - 4TU
GENERALES FIAT - MARCA00	CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - JHC
COMERCIAL BATALLA MEDIA - PASMD	FECHA FABRICACIÓN 13/07/2022
Automático	ESPAÑA ESPAÑA
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8611.JPG



IMG_8616.JPG



IMG_8629.JPG



IMG_8619.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8610.JPG



IMG_8618.JPG



IMG_8628.JPG



IMG_8622.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8620.JPG



IMG_8623.JPG



IMG_8621.JPG



IMG_8624.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8615.JPG



IMG_8609.JPG



IMG_8617.JPG



IMG_8613.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8627.JPG



IMG_8612.JPG



IMG_8625.JPG



IMG_8614.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607656	Marca - Modelo	FIAT SCUDO (506) (22-)		
Fecha Alta	01/02/2026 9:43:18	CUM	FI04201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/02/2026 9:53:21	Matrícula	5775-MBS		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VXFVBYHRMNZ056606		



IMG_8626.JPG