

(chassisnr: WAUZZZGEXNB017562)

Aanbieder: Leasemaatschappij



### AUDI E-TRON 55 QUATTRO S-EDITION 95 KWH AUT/ECC/NAV/LEER/LMV/SCHUIF-DAK/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 95kWh ev 55 s edition quattro 300kW aut

<b>Km-stand</b>	199800 km	<b>Soort voertuig</b>	Personenauto	<b>Ledig gewicht</b>	2465 kg
<b>Tank/ Laad inhoud</b>		<b>Kleur</b>	Daytonagrijs	<b>BTW/Marge</b>	BTW
<b>Brandstof</b>	Elektriciteit	<b>Aantal deuren</b>	5	<b>Bruto BPM</b>	€ 0,-
<b>Transmissie</b>	Automaat	<b>Aandrijving</b>	Voor + achter	<b>Huidig restant BPM</b>	€ 0,-
<b>Datum eerste toelating</b>	28-12-2021	<b>Aantal cilinders</b>	0	<b>Wielbasis</b>	293 cm
<b>Datum eerste afgifte NL</b>	28-12-2021	<b>Vermogen</b>	300 kW	<b>Laadvermogen</b>	-
<b>Eerste registratie</b>	Nederland	<b>CO2 uitstoot</b>	0 g/km	<b>APK t/m</b>	28-12-2027

#### Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Elektr. bed. achterklep, Climate Control / ECC, Panoramadak, Open dak schuif/kantel, Licht metalen velgen 21 inch, Cruise control Adaptive, Connectiviteit, Navigatie optie\_anders, Audio optie\_anders, Lederen bekleding, Elektrisch verst. stoelen, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

#### Inspectie

##### Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Bandenreparatieset
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Stekker set
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes

##### Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

##### Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

##### Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	All weather	Continental	265/45 R21
RV	4 mm	All weather	Continental	265/45 R21
LA	4 mm	All weather	Continental	265/45 R21
RA	4 mm	All weather	Continental	265/45 R21





















Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	4
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

## Extra details

### Beschadigingen

<b>Deel:</b> Velg linksvoor <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velreparatie		<b>Deel:</b> Portier linksvoor <b>Omschrijving:</b> Deukje <b>Gegeven oplossing:</b> Restylen en bijwerken	
<b>Deel:</b> Velg linksachter <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velreparatie		<b>Deel:</b> Velg rechtsvoor <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velreparatie	
<b>Deel:</b> Velg rechtsachter <b>Omschrijving:</b> Velgrand beschadigd <b>Gegeven oplossing:</b> Velreparatie		<b>Deel:</b> Voorruit <b>Omschrijving:</b> Sterren <b>Gegeven oplossing:</b> Vervangen	
<b>Deel:</b> Bumper achter <b>Omschrijving:</b> Krasjes <b>Gegeven oplossing:</b> Spuiten		<b>Deel:</b> Strip scherm rechtsachter <b>Omschrijving:</b> Kras <b>Gegeven oplossing:</b> Spuiten	

### Extra foto's

				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto
				
Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto	Extra foto



Extra foto



Extra foto




Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto