DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VR3FPHPY3 SY544933 | Date d'immatriculation | 30/06/2025 | Couleur | VERT REFLEX MET.VERN |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HE-099-KT | Odometre | 6 534 km |
| Modèle | 308 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | QUINCIEUX |










## Eléments amovibles


| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✓ |
| Révision | ✓ |
| Forfait carburant | ✓ |

## Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 6.0 mm

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 17' |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Coupé |
| Commentaires | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 17' |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Coupé |
| Commentaires | - |

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

**6**



| | |
|---|---|
| Elément | Pneu |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Hernie |
| Commentaires | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 17' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elément | Jante spéciale 17' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**11**



| | |
|---|---|
| Elément | Aile |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

**12**

| | |
|---|---|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**13**

| | |
|---|---|
| Elément | Eléments adjacents |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Nettoyage intérieur |
| Position | - |
| Dommages | Non réalisé |
| Commentaires | - |

## Autres dommages

**14**

| | |
|---|---|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Commentaires | - |

## Commentaires

PneuARG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuAVD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 6.0 Mm