

Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(06.2017->) GOI+ MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: TMAH381BAPJ140627



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 14/07/2023	Laufleistung 82386 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Fahrzeugtyp PKW	CO2 141 g/km
Hubraum 998 cc	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 88 KW		

Equipment

Standard

Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Audiosystem: Radio (BMW)	4 Lautsprecher
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel schwarz, glänzend
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachantenne	Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling
Dachspoiler	3. Bremsleuchte	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe + Türscheiben vorn Solarglas-Ausführung	Frontscheibe mit Bandfilter oben	Fußmatten
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäck-/Laderaummanagement-System
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Getränkehalter hinten	Getränkehalter vorn
Gurtstraffer	Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen 225/45 R17 ..W	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED	Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Update-Programm Map Care
Sondermodell Go!+	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachbediensystem
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperr (elektronisch)	Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zündschloss beleuchtet	
Optional		
Mica-Lackierung	Modellpflege	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Bewertungsdetails

Bewertungsort
Flughafen Wien

Bewertungsdatum
13/05/2026

Versanddatum
21/05/2026

















Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Sauberkeit außen	⊗ Verschmutzt
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK	Sauberkeit innen	⊗ Verschmutzt
Dichtheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Abschlepphaken / -	Fehlt	Ersetzen
002	Nothilfekit Komplett / -	Fehlt	Ersetzen
003	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen
004	Sauberkeit außen	Verschmutzt	Reinigen

005	Sauberkeit innen	Verschmutzt	Reinigen
			
006	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel
007	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
008	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
009	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
010	Tür / Hinten Links	Kratzer	Polieren
			
011	Türverkleidung / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel
012	Kotflügel / Hinten Links	Kratzer	Polieren
			
013	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
014	Stoßfänger Spoiler / Hinten	Kratzer	Ersetzen



015 Laderaum / -

Abgewetzt

Akzeptabel

016 Heckklappe / Kofferraumtür / -

Delle

Reparieren



017 Türeinstieg / Hinten Rechts

Kratzer

Lackieren



018 Tür / Vorne Rechts

Fleck

Reinigen



019 Schweller / Rechts

Delle

Reparieren



Fehlteile/Zubehör

- Abschlepphaken
- Ersatzschlüssel
- Reifenreparatur-Kit komplett

- Bedienungsanleitung
- Erste-Hilfe-Kit
- Warndreieck

- Bordmappe
- Laderaumabdeckung

Hauptreifensatz

Vorne Links	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	GOODYEAR	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Hinten Links	LASSA	225 / 45 / 17 / Winter	5.5 mm
Hinten Rechts	LASSA	225 / 45 / 17 / Winter	5.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links




Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Sauberkeit innen / Verschmutzt



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Tür / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle




Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Fleck



Tür / Vorne Rechts / Fleck



Schweller / Rechts / Delle