

Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS5 R1022248	Erstzulassung	28.05.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	24 805 km
Modell	ASTRA ST 1.2 Turbo 96kW Ultimate-Paket A				

Auftragsdaten



Fahrzeugausstattung	Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
		Betriebsanleitung ✓ Serviceheft ✓ Ersatzschlüssel ✓ Schlüssel ✓ Inspektion ✗

Reifen	
Fulda 225/40/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Fulda 225/40/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	Fulda 225/40/18 V Ganzjahresreifen 5.0 mm Fulda 225/40/18 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

1



Schadendetails

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	250,00€
Beschreibung	Fehl	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
9		Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 25,00
Intensität	-	Pauschale	-	Nettokosten	225,00€
Reparaturmethode	Ersetzen				
05/2025					

2		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	333,98€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Gesamtkosten	368,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	75,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 276,73
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	92,25€
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	354,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	75,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 266,23
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,75€
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 18"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	333,98€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	21,00€	Gesamtkosten	354,98€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	75,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	- 266,23
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	Nettokosten	88,75€
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-
6		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	10,00%
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
		Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	Nettokosten	-

Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.328,94€	Abwertung o. MwSt	-834,19€	Minderwert o. MwSt	494,75€
---------------------	-----------	-------------------	----------	--------------------	---------

Zusammenfassung der Arbeitskosten

	Stundensatz	Zeit in Std	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Karosserie	70,00€	1,10	77,00€	75,00 %	-57,75€	19,25€
Lackierung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€
Zusatzarbeiten-Lackvorbereitung	0,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Verschiedene

	Rep.Kosten o. MwSt.	Abwertung in %	Abwertung o. MwSt	Minderwert o. MwSt
Kleinteile und Entsorgung	0,00€	-	-	0,00€
Teilekosten	1.251,94€	62,02 %	-776,46€	475,49€
Pauschale	-250,00€	-	-	-250,00€