

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)
Vollelektrische Reichweite (AER)
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)

- km
- km
- km
- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4755*
zu 6: min. 1820*
zu 7: min. 1444*
zu 30.1: min. 1580*
zu 30.2: min. 1558*
zu 35: A1

225/40 R19 93Y XL, 7.5Jx19 ET40 / A2 255/35 R19 96Y XL
9Jx19 ET58.1; A1 225/45 R18 95Y XL, 7.5Jx18 ET40 / A2 245/40
R18 97Y XL, 8.5Jx18 ET52; A1/A2 225/45 R18 95H XL M+S
7.5Jx18 ET40; A1/A2 225/50 R17 94Y, 7Jx17 ET44.5; A1/A2
225/50 R17 98H XL M+S, 7Jx17 ET44.5*

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA
HSN TSN VVS PZ
2222 BBU 00185 6

0222601485
1662591

Vermerke des Herstellers

Zulassungsbesch. gedruckt

GV689565



0

1 - 2



Mercedes-Benz

046CC0154851



www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung
für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Jörg Bartels

Miriam Rückheim

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

Mercedes-Benz

0.2. Typ: R2CS

Variante: H204T1

Version: CZAA050A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

C 220 d 4MATIC

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:

- kg

Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:

- kg

Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:

- cm²

Rollwiderstand: - kg/t Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill:

- cm²

0.2.3. Bezeichnung:

0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2020_8422-W1K-1

0.2.3.2. ATCT Familie: AT-206_654M_2-W1K-1

0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-DH

0.2.3.4. Roadload Familie:

RL-2020_0061-W1K-1

0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:

0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:

PR-206_654M_20B1-W1K-1

0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:

0.4. Fahrzeugklasse:

M1

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

Mercedes-Benz AG
DE-70372 Stuttgart
Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten B-Säule, geklebt (C4)

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Unter dem rechten Vordersitz (C2)

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

W1KAH0FB6PF118251

0.11. Herstellungsdatum: 16.05.2023

mit dem in der am 11.11.2022 erteilten Genehmigung e1*2018/858*00017*06

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart
(Ort)

16.05.2023
(Datum)

ppa. Bartels

i.v. A. Rückheim

(Unterschrift)

(Unterschrift)

Leiter Integration Gesamtfahrzeug
(Dienststellung)

Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen Anzahl: 2 Lage: Achse 1/2(A2)
 gegenseitige Verbindung: Verteilergetriebe
 3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert
 Hauptabmessungen
 4. Radstand: 2865 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm
 5. Länge: 4793 mm 6. Breite: 1900 mm 7. Höhe: 1491 mm
 Massen
 13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1840 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1893 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2410 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1175 kg 2 1340 kg 3 - kg
 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4280 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg
 18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 75 kg
 20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG
 21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 654820
 22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/4-Takt (A3)
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)
 25. Hubraum 1993 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Diesel/E (0010)
 26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -
 27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 147,00 kW bei 3600 min⁻¹
 27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 15,00 kW
 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 10,00 kW
 28. Getriebetyp: automatisch
 28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 5.354 2: 3.243 3: 2.252
 4: 1.636 5: 1.211 6: 1.0 7: 0.865 8: 0.717 9: 0.601
 28.1.1 Achsübersetzung: 2.473
 28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: - 2: - 3: -
 4: - 5: - 6: - 7: - 8: - 9: -
 Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h
 Achsen und Radaufhängung
 30. Spurweite: 1 1593 mm 2 1604 mm 3 - mm
 35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:
 Achse 1: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1
 Achse 2: 225/50 R17 094 Y 7Jx17 ET44.5 Klasse A C1
 Achse 3: -
 Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)
 Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU ,7
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
 Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)
 bei der Motordrehzahl 2700 min⁻¹ Standgeräusch: 69,00 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6(AP)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1965 kg
 47.1.2. Stirnfläche: 2.270 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²
 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten:
 47.1.3.0.f0 140.0 N 47.1.3.0.f1 0.341 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.02967 N/(km/h)²
 47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b
 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein
 48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	55,4	-	-	mg/km
NO _x	6,1	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,15	-	-	mg/km
Partikelzahl:	1,99 * 10 ⁸	-	-	km ⁻¹
THC	-	-	-	mg/km
NMHC:	-	-	-	mg/km
THC+NO _x :	13,8	-	-	mg/km
NH ₃	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): 0,5000 m⁻¹

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO _x	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80 mg/km	6 * 10 ¹¹ km ⁻¹

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	180 g/km	6.9 l/100km	- Wh/km
Mittel:	131 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km
Hoch:	111 g/km	4.2 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	128 g/km	4.9 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	130 g/km	5.0 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km
 Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein (N)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
 3.2.2 Einsparungen durch WLTP - g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeuge

WLTP Werte:	CO ₂ -Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Innerorts:	-	-	- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m ³ /100km - kg/100km - Wh/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Sitzheizung vorn links, schaltet selbstständig ab - Werkstattbefund nötig



Bild 14 : Verkleidungen der B-Säulen rechts und links, massiv verschrammt




Bild 15 : Verkleidungen der B-Säulen rechts und links, massiv verschrammt



Bild 16 : Lehnenbezug vorn rechts, gerissen




Bild 17 : Frontscheibe, Trümmerbruch, nicht reparabel



Bild 18 : Sitzbezüge, verschmutzt



Bild 19 : Sitzbezüge, verschmutzt



Bild 20 : Sitzbezüge, verschmutzt



Bild 21 : Sitzbezüge, verschmutzt



Bild 22 : Heckklappe, Dellen



Bild 23 : Heckklappe, Dellen



Bild 24 : Heckklappe, Dellen




Bild 25 : Motorhaube, Delle



Bild 26 : Trennnetz fehlt



Bild 27 : Trennnetz fehlt



Bild 28 : Kofferraumrollo, verdrückt



Bild 29 : Dachholm links, Dellen



Bild 30 : Dachholm links, Dellen



Bild 31 : Einstieg hinten rechts, Delle



Bild 32 : Stoßfänger vorn, Blende rechts, gebrochen



Bild 33 : Seitenteil hinten links, Radlaufkante verdellt



Bild 34 : Seitenteil hinten links, Radlaufkante verdellt



Bild 35 : Tür hinten links, verdellt und verschrammt



Bild 36 : Tür hinten links, verdellt und verschrammt



Bild 37 : Unterfahrschutz vorn rechts gebrochen



Bild 38 : Stoßfänger vorn, unterhalb verschrammt



Bild 39 : Stoßfänger vorn, unterhalb verschrammt



Bild 40 : Türverkleidung vorn links, Leder gerissen



Bild 41 : Seitenteil hinten rechts, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 408500
Hersteller Mercedes-Benz
Model C-Class
Variante Avantgarde Line C 220 D MHEV
Listenpreis 51.080,00
VIN W1KAH0FB6PF118251
Erstzulassungsdatum 1.9.2023
Kennzeichen M TA244

Schadensfälle der int. Belegnummer: 408500

30.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026109845	27.06.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	
2026109845	27.06.2026	Windschutzscheibe/Reparatur	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.09.2023	Letzte Zulassung	04.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbez.	C T-Modell (BM 206)(03.2021->) / C 220 d T Avantgarde 4Matic (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1KAH0FB6PF118251	HSN / TSN	2222 / BBU
DAT Europa-Code®	015701072050011	DAT Marktindex	DE00B 6427
Km-Stand abgelesen	149005	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	147	Hubraum (ccm)	1993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Heckantrieb
Getriebe / Gänge	N1 I Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Grau / Metallic / Selenitgrau	Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance MO	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance MO	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 94 W	Goodyear / EfficientGrip Performance MO	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS ROF MOE	W /O /F	3 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS ROF MOE	W /O /F	2 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS ROF MOE	W /O /F	4 mm
225 / 50 R 17 94 H	Dunlop / SP Winter Sport 4D MS ROF MOE	W /O /F	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Elektromotor 17 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Entry-Paket, Fahrassistenten-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, Fahrzeuge mit 4-Matic / Allradantrieb, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fußmatten Velours, Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Getränkehalter vorn (doppelt), Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem, Infotainment-System: Remote Service (Plus), Innenhimmel Stoff, Innenraumlicht-Paket, Karosserie: 5-türig, Keyless Go Startanlage, Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, LM-Felgen 7x17 (10-Doppelspeichen), Lenkrad (Sport) mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mild-Hybrid 162 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW), Mittelkonsole schwarz hochglänzend, Mittlenairbag vorn, Motor 2,0 Ltr. - 145 kW CDI Mild-Hybrid, Motorhaube mit Powerdome, Multimediasystem MBUX (Connect 20 MID), Reifen 225/50 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED High Performance, Servolenkung, Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX), Tempomat, WSS Kategorie: Hybrid

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
2707	Ausstattungs-Paket: Business
4276	Avantgarde Interieur
28802	Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
32102	Komfortsitze vorn
77417	Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
11000	Metallic-Lackierung
68802	Reifen-Reparaturset (Tirefit)
	Winterradsatz auf LM Felgen Zubehör

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 1.928 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sitzheizung vorn links, schaltet selbstständig ab - Werkstattbefund nötig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 13)
2. Verkleidungen der B-Säulen rechts und links, massiv verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)
3. Lehnensbezug vorn rechts, gerissen, erneuern (Bild 16)
4. Frontscheibe, Trümmerbruch, nicht reparabel, erneuern (Bild 17)
5. Sitzbezüge, verschmutzt, reinigen (Bild 18, 19, 20, 21)
6. Heckklappe, Dellen, drücken (Bild 22, 23, 24)
7. Motorhaube, Delle, drücken (Bild 25)
8. Kofferraumrollo, verdrückt, erneuern (Bild 28)
9. 2x Winterreifen, Profiltiefe weniger 4mm, erneuern
10. Dachholm links, Dellen, drücken (Bild 29, 30)
11. Einstieg hinten rechts, Delle, drücken (Bild 31)
12. Stoßfänger vorn, Blende rechts, gebrochen, erneuern (Bild 32)

13. Seitenteil hinten links, Radlaufkante verdellt, drücken (Bild 33, 34)
14. Unterfahrschutz vorn rechts gebrochen, erneuern (Bild 37)
15. Stoßfänger vorn, unterhalb verschrammt, smart repair (Bild 38, 39)
16. Türverkleidung vorn links, Leder gerissen, erneuern (Bild 40)
17. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
18. Tür hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

Fehlende Teile

1. Trennnetz
2. Tirefit inkl. Kompressor