

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



15 de enero de 2026

Nº Expediente: 3426357893

Nº Revisión: WTWS\_604005

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	6156-MCP	Nº CHASIS:	VF1RFK00169850952
KILOMETROS:	156430	MARCA:	RENAULT
F. PERITACIÓN:	13/01/2026	MODELO:	KANGOO FURGON L1 1.5 BLUE DCI 70KW (95CV)
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	13/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	1	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1335,35 €
Daños Interiores	368,38 €
<b>Total Valoración</b>	<b>1703,73 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
769091264R	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56	0,00	56,56
769107490R	9856R	Guarnecido aleta tr dr	1,00	52,03	0,00	52,03
849933054R	985D0	Guarnecido entrada maletero	1,00	59,79	0,00	59,79
		Reparación caja trasera pequeña	1,00	125,00	0,00	125,00
		Reparación guarnecido puerta trasera derecha	1,00	30,00	0,00	30,00
		Reparación guarnecido puerta trasera izquierda	1,00	30,00	0,00	30,00
		M.O interiores	0,60	25,00	0,00	15,00

OBSERVACIONES
1- Sin testigo fallo motor en cuadro.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_604005
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	OQNG
Kilómetros	156.430

### Equipamiento

#### Manual

ACCESORIOS ADAPTACION ESPECIAL - CRITERIO DE CONTEXTO - SAN782

#### VIN Query

SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1	SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04	COMERCIAL FURGON - FFK
ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369	MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4
TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6	VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017
PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT	PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE
PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT	VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML
ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM
ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM	TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT	ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV
NEUMATICOS 195/65 R 15	LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15
LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10	LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA	FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP
ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876	GENERAL TIPO MOTOR - K9K
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A
PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C	ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01	INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ELECTRICOS DL - LVAVEL	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS TR - SSLVAR	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV	SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF
SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1	EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL	GENERAL INDICE MOTOR - 876
EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU	EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01	EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT
EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO
ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U	ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM
GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		

VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1  
 AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX  
 CRISTALES S/LUNETA TR TERMICA - SSLAC  
 ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV  
 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL  
 ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1  
 ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1  
 VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1  
 TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL  
 RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC  
 LUCES S/FARO ANTINEBLA - SPROJA  
 LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO  
 GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02  
 INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL  
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA

AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE  
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL  
 ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU  
 ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR  
 TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI  
 ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1  
 ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP  
 RETROVISORES EXT 03 - RET03  
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL  
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL  
 GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1  
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC  
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER  
 ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR  
 ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM  
 ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT  
 FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
727123742R	Luna parabrisas	1,00	607,46			607,46
769091264R	Guarnecido aleta tr iz	1,00	56,56			56,56
769107490R	Guarnecido aleta tr dr	1,00	52,03			52,03
849933054R	Guarnecido entrada maletero	1,00	59,79			59,79
963737675R	Carcasa retrovisor dr	1,00	47,90			47,90
403158467R	Tapacubos rueda dl iz	1,00	28,33			28,33

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 5390	Sustituir Carcasa retrovisor dr	0,20 h	25,00			5,00
I 5379	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2 5693	Sustituir Luna parabrisas	2,00 h	25,00			50,00
I 01BS	Ajustar Cámara dl luna parabrisas					
I 04ZH	Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas					
I 04ZH	Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas					
I 5172	Desmontar y montar Retrovisor interior					
I 7083	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 7083	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					

Nº Valoración	CMA_604005	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/01/2026 9:51:55	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/01/2026 14:53:03	Matrícula	6156-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00169850952		

#### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	A1QW	Desmontar y montar Rejilla torpeda					
I	A33M	Desmontar y montar Cámara dl luna parabrisas					
T2	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	1,00 h	25,00			25,00
T2	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T2	GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,30 h	25,00			7,50
T2	GtT8105R	Reparar Paragolpes tr (zona dr)	0,10 h	25,00			2,50
T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	0,50 h	25,00			12,50
T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2	GtT84E0L	Reparar Guarnecido puerta carga tr iz	0,00 h	0,00			30,00
T2	GtT84E0R	Reparar Guarnecido puerta carga tr dr	0,00 h	0,00			30,00
T2	GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	0,30 h	25,00			7,50
T1	3612	Desmontar y montar Tapacubos rueda tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T1	3612	Sustituir Tapacubos rueda dl iz	0,20 h	25,00			5,00
T1	A0KSEM	Sustituir Guarnecido entrada maletero	0,20 h	25,00			5,00
T1	A20L	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,20 h	25,00			5,00
T1	A20L	Sustituir Guarnecido aleta tr dr	0,20 h	25,00			5,00
T2	GtTRC001	Reparar caja carga pequeña	0,00 h	0,00			125,00

#### Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=0) (L=0)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_604005	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/01/2026 9:51:55	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/01/2026 14:53:03	Matrícula	6156-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00169850952		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	07/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	185,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	852,07 €	Subtotal Horas MO	145,00 €	Subtotal Horas MO	166,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,80 h)	330,00 €	Subtotal M.O. (6,65 h)	166,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	330,00 €	Total mano de obra	166,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	852,07 €			Subtotal material	355,41 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	852,07 €			Total del material	355,41 €
				Total sin descuentos	521,66 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	521,66 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Monocapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	852,07 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	330,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	521,66 €	Base del impuesto	1.703,73 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.703,73 €	IVA (21%)	357,78 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.061,51 €
				Total	<b>2.061,51 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		

### Equipamiento

#### Manual

ACCESORIOS ADAPTACION ESPECIAL - CRITERIO DE CONTEXTO - SAN782

#### VIN Query

SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1 - TRSEV1  
 TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP04  
 ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03  
 VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - GB-369  
 TIPO SELECTOR MANUAL 6 VELOCIDADES - BVM6  
 PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT  
 PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT  
 ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1 - NOADR  
 ADAS S/GRABACION CONDUCTOR - WOSRE  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - SDANGM  
 ADAS S/SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD - SSGVIT  
 NEUMATICOS 195/65 R 15  
 LLANTAS 6.0JX15" - RDIF10  
 FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO - SSFRPA  
 ADAS S/FRENADA EMERGENCIA ASISTIDA - SSAEBS  
 TURBO-DIESEL 1461CC 55KW (75) - K9K 876  
 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - 0P2RAN  
 PARTICULARIDADES TECNICAS VOLADIZO TR CORTO BATALLA 1 - L1C  
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA  
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - PARMA1  
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL INT 1 - HLIN01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICOS DL - LVAVEL  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACIONES TR - SSLVAR  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - SABLAV  
 SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - AIRBCO  
 CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - EA1  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL  
 EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - SKTPOU  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO LEVE SSG - HYB01  
 EQUIPO ELECTRICO S/SISTEMA CARGA RAPIDA - SCHARG  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6U - E06U  
 GENERAL NIVEL MOTORIZACION - AB  
 CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SSAERA  
 CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR  
 VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - VOLNCH  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA DE CAMBIOS 1 - PLVT1  
 AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS - AIVCT  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL KXX - KXX  
 CRISTALES S/LUNETAS TR TERMICA - SSLAC  
 ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV  
 ACCESORIOS S/REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - SSADPL  
 ACCESORIOS GUANTERA - BTAGA1  
 SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - CHGNOR  
 COMERCIAL FURGON - FFK  
 PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TL01A  
 MANUAL 6 VELOCIDADES - TL4  
 VERSION VEHICULO SIN ADAPTACION - SAN017  
 PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE  
 VARIANTE C/ PILAR B - PIEDML  
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - SDLIGM  
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK  
 TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01  
 ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SSRV  
 LLANTAS LLANTAS 15" - RTOL15  
 LLANTAS RUEDA DE REPUESTO NORMAL - RSEC01  
 FRENOS S/INDICADOR DESGASTE PASTILLAS - STMUSP  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA  
 GENERAL TIPO MOTOR - K9K  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RA44A  
 ASIENTOS 3ª FILA S/ASIENTOS - 0P3RAN  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - ALOUC  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA  
 INSTRUMENTACION PUERTAS SIST APERTURA CON LLAVE 433MHZ - SOPC2C  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - CPE  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - SRETIN  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - SRTENF  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR - AIRBA1  
 EQUIPO MECANICO S/FUNCION RALENTI ACELERADO - SRALEN  
 GENERAL INDICE MOTOR - 876  
 EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP  
 EQUIPO ELECTRICO SIN NIVEL BATERIA - SSNBT  
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR USO NORMAL - ALUTNO  
 ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES - SSPREM  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - 1234Y  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - STHABT  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS  
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TIPO 2 - PRIAC2  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SOPORTE TELEFONO - SSACTE  
 ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ECLHB1  
 CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - CLCTOL  
 ACCESORIOS SIN PRESTACION ILUMINACION INTERIOR - SSPRLU  
 ACCESORIOS S/BANDEJA TR - SSTBAR

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		

ACCESORIOS PARASOL ACOMPAÑANTE 1 - PSPA1  
 VOLANTE Y MANDOS S/MANDOS EN VOLANTE - SCDVOL  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO 1 - RANPV1  
 TECHO PREPARACION BARRAS PORTAEQUIPAJES - PREGAL  
 RETROVISORES C/CARCASA SIN PINTAR - RENTC  
 LUCES S/FARO ANTINIEBLA - SPROJA  
 LUCES FAROS HALOGENOS - LAHALO  
 GENERALES SIN PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCNTC  
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18  
 CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS ANALOGICO - MET02  
 INSTRUMENTACION CONSOLA TABLERO S/SOPORTE TABLET/ORDENADOR - SSUTAB  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN CABLEADO ADAPTACION - SCBADP  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ - RCALL  
 ACCESORIOS S/ALUMBRADO ADICIONAL HABITACULO - SECAMH  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ - ALEVA  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - SDRQAR  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - SSELA

TAPICERIA/LINEA INT S/EMBELLECEDOR PUERTAS - SSENPI  
 ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR 1 - PSCO1  
 ACCESORIOS S/CAJETIN ADAPTADOR INMOVILIZADOR - SANADP  
 RETROVISORES EXT 03 - RET03  
 RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL  
 LUCES S/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA - NOAHL  
 GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 1 - PGPRT1  
 GENERALES SIN ACCESORIOS COLOR CARROCERIA - SSACC  
 EMBELLECEDORES S/PRESTACION - SPRTER  
 ACCESORIOS S/OCULTA RAILES PUERTAS TR - SPROPA  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - NOTPR  
 ADAS S/CAMARAS VISION - NOCAM  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL 1 - CSRBA1  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - KM  
 ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO - SREACT  
 FECHA FABRICACIÓN 26/08/2022  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260113\_130316.jpg



20260113\_130314.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130238.jpg



20260113\_130220.jpg



20260113\_130221.jpg



20260113\_130208.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130240.jpg



20260113\_130250.jpg



20260113\_130308.jpg



20260113\_130229.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130224.jpg



20260113\_130227.jpg



20260113\_130151.jpg



20260113\_130139.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130154.jpg



20260113\_130243.jpg



20260113\_130202.jpg



20260113\_130305.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604005	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/01/2026 9:51:55	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/01/2026 14:53:03	Matrícula	6156-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00169850952		



20260113\_130142.jpg



20260113\_130204.jpg



20260113\_130247.jpg



20260113\_130255.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125922.jpg



20260113\_125928.jpg



20260113\_125915.jpg



20260113\_125941.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125912.jpg



20260113\_125926.jpg



20260113\_125900.jpg



20260113\_125902.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125909.jpg



20260113\_130053.jpg



20260113\_125933.jpg



20260113\_125904.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125852.jpg



20260113\_125939.jpg



20260113\_130046.jpg



20260113\_130101.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125857.jpg



20260113\_125935.jpg



20260113\_130050.jpg



20260113\_125846.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125907.jpg



20260113\_125918.jpg



20260113\_130316.jpg



20260113\_130220.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130314.jpg



20260113\_130238.jpg



20260113\_130221.jpg



20260113\_130208.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130240.jpg



20260113\_130305.jpg



20260113\_130139.jpg



20260113\_130151.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130202.jpg



20260113\_130243.jpg



20260113\_130227.jpg



20260113\_130308.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130142.jpg



20260113\_130154.jpg



20260113\_130229.jpg



20260113\_130224.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_604005	Marca - Modelo	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
Fecha Alta	15/01/2026 9:51:55	CUM	RE05201	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	15/01/2026 14:53:03	Matrícula	6156-MCP		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VF1RFK00169850952		



20260113\_130204.jpg



20260113\_130250.jpg



20260113\_130247.jpg



20260113\_130255.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125922.jpg



20260113\_125915.jpg



20260113\_125928.jpg



20260113\_125941.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125912.jpg



20260113\_130053.jpg



20260113\_125933.jpg



20260113\_125846.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125926.jpg



20260113\_125904.jpg



20260113\_125909.jpg



20260113\_130050.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_130101.jpg



20260113\_125935.jpg



20260113\_125939.jpg



20260113\_125857.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125900.jpg



20260113\_125852.jpg



20260113\_125902.jpg



20260113\_130046.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_604005	<b>Marca - Modelo</b>	RENAULT KANGOO III FURGON (FFK) (21-)		
<b>Fecha Alta</b>	15/01/2026 9:51:55	<b>CUM</b>	RE05201	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	15/01/2026 14:53:03	<b>Matrícula</b>	6156-MCP		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF1RFK00169850952		



20260113\_125907.jpg



20260113\_125918.jpg