

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	7786NGN / WBA41EG0705456109 / 5456109
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.257

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
☒ CARPETA MANUALES
☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7786NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	29/04/2026		
Comentarios:	NEUMÁTICO TRASERO IZQUIERDO BAJA PRESIÓN		

Daños no valorables:

7786NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

7786NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Red maletero	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Emblema capó dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
13. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
20. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
21. Moldura iz paragolpes tr	Pintar Superficial Combinada adyacente	-
22. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
23. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
24. Pilares - Hueco Puerta Tr iz	-	PINTAR
25. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
27. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
28. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
29. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR