DEKRA

DATA PERIZIA	
01/09/2025	

VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE)	TELAIO	1^ IMMATRICOLAZ.
OPEL Crossland Crossland 1.2 T. 110 CV S&S Edition	W0V7H9ED2N4426737	07/12/2022

KM.	COLORE.	TIPO SMALTO
31770	Diamond Black	METALL/DOPPIO

CODICE PARTE	VOCI DI DANNO	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
	LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota anteriore sx danneggiato											
0556	#NU# Cofano ant.											
2187	Porta post. SX	L		L		L						
1945	Parafango post. SX	L		L		L						
5507	Paraurti post. p/sup. SX	L		L		L						
5507	Scomposizione paraurti SX											
2209	Portello post.	L				L						
2187	Porta post. DX	L				L						
1692	Montante tetto DX	L		L		L						
3447	Tetto	L		L		L						

TOTALE TEMP.

ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 %	ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE	ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA
1,73		

NOTE

Pneumatico ant dx - Triangle - 195/60/16 - estivo - 6 mm
Pneumatico ant sx - Triangle - 195/60/16 - estivo - 6 mm
Pneumatico post dx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 4 mm
Pneumatico post sx - Bridgestone - 195/60/16 - estivo - 4 mm
Periziato con tempo sereno

RICAMBI	
MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA	
USO DIME	
SMALTIMENTO RIFIUTI	
MANODOPERA CARR. ORE €/ORA	
MANODOPERA MECC. ORE €/ORA	
IMPONIBILE	
IVA	
TOTALE COMPLESSIVO	

CODICE PERITO	FIRMA	RUOLO N.	FERMO TECNICO GIORNI	FOGLIO
367		0000	3	1

Legenda
FF:Forfait PRM:Promemoria DE:Difetto esecuzione GR:Grandine MAC:Macchiato NU:Normale usura SRG:Adesivi