

EC Certificate of Conformity

046CC0127688



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): CUPRA
- 0.2. Type: KL
- Variant: CBDGEAX0
- Version: FD6HFD6DD0014BIML1CBA17A8I
- Commercial name: CUPRA LEON E-HYBRID180
- 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: IP-MQB37WZ_B2_0912-VSS-1
- 0.2.3.2. ATCT family's identifier: AT-5Q0_0V_0185_000-VSS-1
- 0.2.3.3. PEMS family's identifier: 09-VSS-715W_KL_DGEA_FD6_B_H_1-000
- 0.2.3.4. Roadload family's identifier: RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1
- 0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable): PR-VW_00220_00_000-WVW-1
- 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: EV-GY_APW_D_APAFAB-WAU-1
- 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: M1
- 0.4. Vehicle category: SEAT, S.A.
- 0.5. Company name and address of manufacturer: Autovia A-2, Km. 585
ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates: On the right A-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number: In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number: VSSZZZKLZNR062920
0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022-05-26

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*17 issued on 2022-03-14 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-05-26

Martorell, 2022-05-26

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKLZNR062920

- 49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
- 1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [l]	LPG / CNG [l]/[m ³]	Others [l]
Urban conditions	----	----	----	----	----	----
Extra-urban conditions	----	----	----	----	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	40	----	----	1.8	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

- 2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

- 4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [l]	LPG / CNG [l]/[m ³]	Others [l]
Low	215	----	----	9.5	----	----
Medium	120	----	----	5.3	----	----
High	118	----	----	5.2	----	----
Extra High	147	----	----	6.5	----	----
Combined	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	29	----	----	1.3	----	----

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 35.: alt. to pos 35 with deviating va

I. in pos 49:##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49:##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET

49:##225/40 R18 92V XL M+S#7,5JX18 ET46:##

ZB II Nr. 67884103
amtll. Kennzeichen H-338288
zugeteilt am 20.01.2022
Landeshauptstadt München

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position): Interconnection of powered axles:	1 Axle 1 -----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2679
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679
5.	Length [mm]:	4398
6.	Width [mm]:	1799
7.	Height [mm]:	1442
13.	Mass in running order [kg]:	1663
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1679
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2070
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1070 / 1050
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	-----
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	-----
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	-----
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	-----
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DGE
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	OVC-HEV
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1395
26.	Fuel:	hydr. p/e ext.rech.
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 5000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	80.00
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	55.00

28.	Gearbox (type):	automatic									
28.1.	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
28.1.	Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
28.1.2.	Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
28.1.2.	Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
29.	Maximum speed [km/h]:	225									
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520									
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/tyre category used for CO ₂ determination:										
	Axle 1:	235/35	R19	91Y	XL	/ 8.0JX19	ET49	/ C / C1			
	Axle 2:	235/35	R19	91Y	XL	/ 8.0JX19	ET49	/ C / C1			
36.	Trailer brake connections:	-----									
38.	Code for bodywork:	AC									
40.	Colour of vehicle:	WHITE									
41.	Number and configuration of doors:	5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1									
42.	Number of seating positions (including the driver):	5									
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---									
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---									
46.	Sound level										
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	75.00 / 3750									
	Drive-by [dB(A)]:	67.00									
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP									
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:										
47.1.1.	Test mass [kg]:	1751									
47.1.2.	Frontal area [m ²]:	-----									
47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h) ²]							
		154.158673	0.106000	0.035796							
47.2.	Driving cycle:										
47.2.1.	Driving cycle class:	3b									
47.2.2.	Downscaling factor (f _{desc}):	----									
47.2.3.	Capped speed:	no									
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP									
	1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)										
	Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #		
	Diesel	261.4	13.9	11.0	13.5	-----	-----	0.1000	0.22ET1	--	
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]										
	Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #		
	Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	-----									
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]		Particles (number) with exponent (#/km)							
	Complete RDE trip:	60.0		6.00 ET1							
	Urban RDE trip:	60.0		6.00 ET1							




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

20.07.2022	7593	ARP00025	6	2	1	110/5000	225
M1	AC			4398		1799	
VSSZZZKLZNR062920	0			1442		-1663	
CUPRA							
KL				29	2070	2070	
CBDGEAX0				1070	1050	-	
FD6HFD6DD00148IML1CBA17A8I				1070	1050	-	
CUPRA LEON E-HYBRID180				75	3750	67	
SEAT (E)				-	-	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				235/35 R19 91Y XL			
Kombillimousine				235/35 R19 91Y XL			
715/2007*2018/1832AP				-			
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N1				R	Weiß	0	
Hybr.B/E ext.aufi.				K	e9*2007/46*3167*17		
0025	36AP	1395		6	14.03.2022	K	GJ884103
Batteriekapazität 13.0kWh*				21			

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Laufleistung




Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Füllflasche Pannenset, abgelaufen (04/2026)



Bild 17 : Tür vorne links, eingedellt




Bild 18 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 19 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt



Bild 20 : LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4698597
Hersteller Cupra
Model León
Variante DE - LimS5 1.4 e-HYBRID EU6d, VZ OPF, 2021 -
2024 1.4 e-HYBRID VZ PHEV
Listenpreis 34.633,61
VIN VSSZZZKLZNR062920
Erstzulassungsdatum 1.7.2022
Kennzeichen M BB8288E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4698597

20.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025107841	02.06.2025	Marderschaden	
2025109183	03.06.2025	Stoßfänger hinten	4.735,72
2026107780	13.04.2026	Reifen/Felge rechts	2.474,00

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 145 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Stoßfänger hinten. (Laut Kunde)

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2022	Letzte Zulassung	20.07.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Leon 1.4 e-Hybrid (150 kW System)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKLZNR062920
HSN / TSN	7593 / ARP	Schlüssel-Nr.	10640050
Km-Stand abgelesen	23369	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1395
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	DSG / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Candy white (B9A) / Uni	Polster / Farbe	Leder/Textil / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 AO FSL	S / O	5 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 AO FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 AO FSL	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den Türen, Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelkappen lackiert in "Dark Aluminium", Bremsleuchte, dritte, CUPRA CONNECT, Differenzialsperre, elektronisch (XDS) für Vorderachse, Drehzahlmesser, Drive Profile CUPRA, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 6 Gang DSG, Handschuhfach, beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage Climatronic mit 3-Zonen-Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Leisten an den Seitenfenstern (außen) in Glossy Black, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: CUPRA Sportmultifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitserkennung, Navigationssystem, Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Paket: Dynamic, Paket: Licht-und-Sicht-Paket, Paket: Voll-LED-Paket, PreCrash Assist, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: Connectivity Box im Ablagefach der Mittelkonsole inkl. Wireless Charger, Radiozubehör: USB-C-Schnittstelle 2 vorne / 2 hinten (Ladefunktion), Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder (4) 7,5J x 18" "Performance I Black/Silver", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Servotronic, Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Automatik, vorne und hinten, Sitze: Beifahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer- / Beifahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportschalensitze vorne in "Sharp Textil", Smart Ambient Light, Sonnenblende auf Fahrer und Beifahrerseite mit Make-up Spiegel und Beleuchtung, Spurhalteassistent, Start-Stop-System, Türeinstiegsleisten beleuchtet, vorne, Türverkleidung in Lederoptik, Ultraschall-Einparkhilfe, hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 25.06.2026 bei Kilometerstand 23.189
bis Wartung verbleiben:	14.900 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Füllflasche Pannenset, abgelaufen (04/2026), erneuern (Bild 16)
2. Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen (Bild 17, 18)
3. LM-Felge vorne links, glanzgedreht, verschrammt, erneuern (Bild 19, 20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad, zerkratzt,
Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Tür vorne rechts, eingedellt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,