

BMW

SÉRIE1118DTRACTION FINITION M SPORT F40 7M91

VIN:WBA7M910507P51816



Description

	Date de 1ère immatriculation 17/04/2024	Odomètre 60420 km
Couleur	-	Capitonnage
	Année modèle	
Nombre de portes	-	Generation
Berline à Hayon	-	-
Type de carrosserie		
	Nombre de sièges	-

Détails de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
	 		
002	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
	 		
003	Pneu / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 18 "	Dé ch ir é	Echange

		
004 Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
	 	
005 Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
		
006 Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
	 	
007 Montant de pavillon / Gauche	Enfoncement	Smart repair
		
008 Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
		
009 Pavillon / - Toitouvrant : Oui	Enfoncement	Réparation
	 	

010	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Crochet de remorquage
- ☒ Kit réparation pneumatique complet
- ☒ Plaque arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Câble de charge lente
- ☒ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☒ Trousse à pharmacie
- ☐ Câble de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 40 / 18 / Été	6.3 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 40 / 18 / Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225 / 40 / 18 / Été	5 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225 / 40 / 18 / Été	4.1 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure