# Beschrijvingsformulier

## Commissie

| | |
|---|---|
| **Land van aanbieder** | België |
| **Commissie bij aankoop** | € 0,00 |

## Kenteken: 2BFU449 (chassisnr: WBA31AC0005U42272) — Aanbieder: Leasemaatschappij









## BMW X1 SDRIVE 16D 1.5

Uitvoering volgens lease software: sDrive16d (85 kW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Km-stand** | 110582 km | **Soort voertuig** | Personenauto | **Ledig gewicht** | 1555 kg |
| **Tank/ Laad inhoud** | | **Kleur** | Zwart | **BTW/Marge** | BTW |
| **Brandstof** | Diesel | **Aantal deuren** | 5 | **Wielbasis** | 267 cm |
| **Schakeling** | Handgeschakeld | **Aandrijving** | Voor | **Laadvermogen** | 485 kg |
| **Datum eerste toelating** | 08-11-2021 | **Aantal cilinders** | 4 | **APK t/m** | |
| | | **Vermogen** | 85 kW | | |
| | | **CO2 uitstoot** | 134 g/km | | |

**Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur**

Apple CarPlay voorbereiding (3 jaar), Achteruitrijcamera, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Grotere brandstoftank, Business Pack, Model Advantage, Sensatec Schwarz

## Inspectie

**Aanwezig bij de auto**

| | |
|---|---|
| ✔ Hoofdsleutel | ✔ Reservesleutel |
| ✔ Instructieboekje | ✔ Onderhoudsboekje (Boekje) |
| ✔ Hoedenplank/rolhoes | ✔ Apple CarPlay voorbereiding (3 jaar) |
| ✔ Achteruitrijcamera | ✔ Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| ✔ Grotere brandstoftank | ✔ Business Pack |
| ✔ Model Advantage | ✔ Sensatec Schwarz |

**Bijzonderheden interieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Normale geur | : Ja | | |

**Bijzonderheden exterieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebruikerskrassen | : Ja | Steenslag | : Ja |

**Banden**

| Band | Geschat profiel | Soort | Maat |
|---|---|---|---|
| LV | 6 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| RV | 6 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| LA | 5 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| RA | 5 mm | Zomer | 225/55 R17 |

| | |
|---|---|
| **Aantal wieldoppen/LMV** | LMV |
| **Aantal beschadigd** | 0 |
| **Dealer onderhouden** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Proefrit gemaakt door inspecteur** | Ja |
| **Technische staat** | Goed |

## Extra details

### Beschadigingen

**Deel:**
Spiegel rechts
**Omschrijving:**
Krassen met verfschade




**Deel:**
Portier linksachter
**Omschrijving:**
Deuk en krassen midden







**Deel:**
Bumperhoek rechtsvoor
**Omschrijving:**
Krassen met verfschade





**Deel:**
Portier linksvoor
**Omschrijving:**
Krassen met verfschade




**Deel:**
Bumper achter en bleugel rechtsachter
**Omschrijving:**
Krassen met schade








**Deel:**
Deur rechtsachter
**Omschrijving:**
Krassen en deuk






**Deel:**
Dorpel rechts
**Omschrijving:**
Krassen




**Deel:**
Portier rechstvoor
**Omschrijving:**
Deuk midden links en krassen




### Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

## Documenten

Geen documenten gevonden.

## Battery Health Check

Geen documenten gevonden.