

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HH -FS 2193	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFA00566481587
Vertrags-Nummer:	36632074	Erstzulassung:	18.02.2021
Internes KZ:	14737859	Kilometer-Stand:	76688
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan 5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automati

Lackierung: Kosmos-Blau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)

26.882,35

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	84,03
Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze	84,03
Kosmos-Blau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad in der Reifendimension 145/70 R17	126,05
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt	243,70
Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	168,07
Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten	0,00
Winter-Paket	327,73
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic	50,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic	50,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettäder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

28.520,24

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

33.939,09

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

33.939,09

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winteräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	88 / 120	Hubraum:	1750
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	154
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,0000	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	193	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	12,60
Leergewicht (kg):	1707	zul. Gewicht (kg):	2321

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 36632074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2193
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.05.2026	9059995923	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
15.04.2026	9059880072	Fremdverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja
27.06.2025	9059948345	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
14.02.2024	9059880020	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Nein
13.02.2024	9059878731	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Türgriff hinten (aussen) Beifahrerseite Kratzer Gehaeuse	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 36632074
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 2193
Übersicht erstellt am: 07.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Grand Scénic BLUE dCi 120 EDC Business Edition Kompaktvan5-türig 1750 ccm 120 PS / 88 KW Diesel 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
23.05.2022	10333	Inspektion und Wartung
25.05.2023	24794	Inspektion und Wartung
05.06.2024	37833	Inspektion und Wartung
17.10.2024	0	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.05.2025	69907	Inspektion und Wartung
16.05.2025	69907	Bremsflüssigkeitswechsel
16.05.2025	69907	Wartungszusatzumfänge
11.02.2026	69750	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.02.2026	69750	Wartungszusatzumfänge
06.03.2026	71519	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	40880 Ratingen, Halskestr. 38
Besichtigungsdatum	24.06.2026
Referenznummern	0031204470 - 0036632074

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 2193	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFA00566481587
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	18.02.2021
Typ	Grand Scénic Blue dCi 120 EDC Business Edition	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Kosmos-Blau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	76.625 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	02/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.749 ccm / 88 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenreit	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/55 R20 95H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Auftraggeber am 16.05.2025 bei km 69.907.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Seitenwand hinten links beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Tür hinten links beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Tür hinten rechts beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	Beifahrersitz höhenstellbar und umklappbar	✓	Easy-Life-Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze
✓	Kosmos-Blau Metallic	✓	Metallic-Lackierung
✓	Notrad in der Reifendimension 145/70 R	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
✓	Sicherheitstrennnetz im Kofferraum	✓	Stoff Titanium-Schwarz, mit weißen Ziernähten
✓	Winter-Paket	✓	Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Veloursmatten_Gr. Scenic
✓	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr	✗	Winterkomplettreder über A.T.U

Zustand / Beschädigungen

Dach

Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil (Bild 34, Bild 35, Bild 36)

Seite links

Tür hinten links, Reparaturmangel (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Seitenwand links, Reparaturmangel (Bild 22)

Seite rechts

Seitenwand rechts, Reparaturmangel (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 29, Bild 30)

Tür hinten rechts, Reparaturmangel (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Heck

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt (Bild 31, Bild 32, Bild 33)

Radkappe(n) vorne links, beschädigt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Satz Winterräder, fehlt (Bild 12)

Ohne Zuordnung

Zurrgurt Würth, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Klinke, Katja

Die Sachverständige, 25.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.

Datum	Km-Stand	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
VfIRFA00566481387 24.3.21	6		
Art der Arbeit:	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
Wartung Übergabeinsp	ARS Altmann AG Automobillogistik Feierabendmühle 2 85283 Wolnzach Tel. +49(0)8442 9080-353		
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum 05.05.22	Km-Stand: 10.333	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
Wartung	RENAULT AUTOHAUS VON GERSUM GMBH Borsigstraße 14 40880 Ratingen TEL: 0210 75-0 info@vongersum.de www.vongersum.de		Mobilitätsgarantie 12 Monate bzw. bis 30.333 km
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			
Datum 17.05.25	Km-Stand: 24.794	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
Art der Arbeit:	Stempel	Rechnungs-Nr.	Kommentare/Wertmarke
Wartung Pöllner/H	RENAULT AUTOHAUS VON GERSUM GMBH Borsigstraße 14 40880 Ratingen TEL: 0210 75-0 info@vongersum.de www.vongersum.de		Mobilitätsgarantie bis zur nächsten Wartung
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐			
*siehe spezifische Seite			

Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

Firma Allane SE - Reifen Parkring 33 85748 Garching b. München		01726983094 Fax:	Ansprechpartner Verkauf: Rüping
		E-Mail: bjoern.romanski@chubbfs.com	
		Kontakt: Björn Romanski	

Kennzeichen: HH-FS 2193 RENAULT SCENIC IV (RFA/PHASE III) 1.75 BLUE-DCI 16V TURBO/EDC (J9A8 / JH2A86/A8A / 5 SITZE) 1749 ccm 88 KW / 120 PS Erstzulassung 01.04.2021 Motorkennbuchstabe R9N 401 (R9N-A4)		Fahrzeug Ident.-Nr. VF1RFA00566481587	Schlüssel-Nr. 3333 BKJ 00094	HU-Datum 02.2028 Km-Stand 72289
Einlagerungsnr 75989651	Art der Einlagerung RADEINLAGERUNG INTERN AB 20*	Interner Lagerplatz 000177	Einlagerungsbeginn 20.03.2026	Einlagerungsende 19.09.2026
Radsatz-Daten Anzahl der Räder / Typ 4,00 / Winter Reifenhersteller vorne CONTINENTAL Reifengröße vorne 195 / 55 R 20 Profiltiefe vorne in mm 4 Älteste DOT-Nr. 3920 Bemerkung/ Schäden Winterreifen 4 mm an Verschleißgrenze Reifendruck-Kontrollsystem Nein Radwäsche Nein		Felgen / Hersteller Stahl Reifenhersteller hinten SEMPERIT Reifengröße hinten 195 / 55 R 20 Profiltiefe hinten in mm 4 Load/Speed-Index 95 H Wuchten Run-Flat Nein		

Der Verwahrungsvertrag hat eine Mindestdauer von einer Saison (=6 Monate ab Einlagerungsdatum). Die Einlagerungsgebühren richten sich je Rad nach der konditionellen Vereinbarung mit der A.T.U. Auto-Teile-Ünger GmbH & Co. KG. Nach Ablauf der jeweiligen Laufzeit wird der Vertrag automatisch um weitere 6 Monate zum konditionell vereinbarten Preis je Rad verlängert, falls die eingelagerten Artikel nicht vorher vom Kunden abgeholt werden. Mit der Abholung der eingelagerten Artikel endet der Verwahrungsvertrag. Der Kunde kann die verfahren Artikel auch jederzeit vor dem Ablauf der Einlagerungsperiode abholen, es besteht jedoch kein Anspruch auf Rückerstattung der bereits angefallenen Verwahrungsgebühren für die jeweilige Einlagerungsperiode.

Zubehör wie Radkappen, Radbolzen, Radnabenabdeckung, Felgenschläuche etc. wurden im Zuge der Radmontage und -einlagerung ausgehändigt. Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. A.T.U. Auto-Teile-Ünger GmbH & Co. KG (beihängend im Verkauf und Werkstatt).

Um einen optimalen Service gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Ihre eingelagerten Räder 3 - 5 Werktage vor dem gewünschten Montage- oder Abholtermin in Ihrer A.T.U.-Filiale telefonisch oder schriftlich zu ordern. Oder buchen Sie schnell und einfach einen Termin online unter: www.atu.de/terminvereinbarung

Bild 12. Satz Winterräder, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 20. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren



Bild 22. Seitenwand links, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 24. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 26. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 28. Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 30. Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 31. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 32. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 35. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken




Bild 36. Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken