TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum: 21.08.2026
Protokollnummer: 47328046
Erstellt durch: Martin Helm
Besichtigt durch: Norbert Rother

TMBLE7NU6P5054113

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	60.929 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	1.000 km
Typ/Modell	KAROQ	**HU (Bericht lag vor)**	06/2028
Fahrgestellnummer	TMBLE7NU6P5054113	**Leistung**	140 kW
Hubraum	1.984 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	26.05.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	03/2025, 31.873 km	**Lackierung**	Grau
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg (Zierleiste) - Delle(n) - erneuern
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel - unvollständig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R18 95W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R18 95W	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	6	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47328046**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Norbert Rother

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	KAROQ	**Laufleistung (abgelesen)**	60.929 km
Fahrgestellnummer	TMBLE7NU6P5054113	**Erstzulassung**	26.05.2023

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Martin Helm)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: TÜ Taunus GmbH & Co. KG Mühlheim
Borsigstraße 7
63165 Mühlheim

Besichtigungsdatum:	21.08.2026
Protokollnummer:	**47328046**
Erstellt durch:	Martin Helm
Besichtigt durch:	Norbert Rother

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Innenraum hinten




Abbildung 12: Motorraum



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Kombiinstrument



Abbildung 16: Kombiinstrument



Abbildung 17: Instrumententafel




Abbildung 18: Instrumententafel




Abbildung 19: Instrumententafel




Abbildung 20: Dokumente




Abbildung 21: Dokumente




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Sonstiges




Abbildung 25: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg (Zierleiste) - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg (Zierleiste) - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg (Zierleiste) - Delle(n) - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - unvollständig - erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - unvollständi… erneuern



Beschädigung #2: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel - unvollständig - erneuern

49. CO_2 -Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO2-Emissionen Benzin/ diesel/ [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel/ [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	225	----	----	9.9	----	----	--------
Mittel:	178	----	----	7.8	----	----	--------
Hoch:	150	----	----	6.6	----	----	--------
Extra hoch:	170	----	----	7.5	----	----	--------
Kombiniert:	173	----	----	7.6	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)[g/km]: Benzin/Diesel: 0.73 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige:----

4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO2 und Kraftstoff-verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO2-Emissionen Benzin/ diesel [g/km]/	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Kraftstoffverbrauch [/100km] Benzin/ diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³]/[L]	sonstige [L]	Strom-verbrauch [Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:							--------
Kombiniert (Erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (Entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576##NO.30: A2 max 1547###NO 16.2.: with trailer axle 2:+85 kg##NO 35.:##215/60 R16 95V#6,0JX16 ET43;##225/45 R19 92W#8,0JX19 ET45;##225/50 R18 95W#7,0JX18 ET45;##225/55 R17 97V#7,0JX17 ET45;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95H M+S#6,0JX16 ET43;##

046CC0152109
www.PS-Team.de

ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA

0.2. Typ:	Variante:	Version:
NU	ACDNNAX1	NAD7AD7GC0074BI16N4V1B8B

0.2.1. Handelsbezeichnung: KAROQ

0.2.2.1Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: ---------- - ----------

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: ---------- - ----------

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm2]: ---------- - ----------

Rollwiderstand [kg/t]: ---------- - ----------

Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm2]: ---------- - ----------

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB37SZ_B0_0556-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-5Q0_0V_0240_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NU_DNNA_AD7_0_B_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ381_7A_17_009-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: ----------

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-AU_00109_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WVW-1

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBLE7NU6P5054113

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2023-04-05

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e8*2007/46*0272*26 , erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit right, in denen metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2023-04-05

Ing. Milan Haken
Head Technical conformity

Mlada Boleslav 2023-04-05

Dr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original

TMBLE7NU6P5054113

1. Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3. Anzahl der Antriebsachsen:	2
Lage der Antriebsachsen:	Axle 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	cardan shaft
3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs	non-automated
4. Radstand [mm]:	2630
4.1. Achsabstand [mm]:	2630
5. Länge [mm]:	4384
6. Breite [mm]:	1841
7. Höhe [mm]:	1620
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1583
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1662
16. Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2220
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1120 1150
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4120
18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1. Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3. Zentralachsenanhängers [kg]:	1900
18.4. ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90
20. Hersteller der Antriebsmaschine:	Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DNN
22. Arbeitsverfahren:	Positive ignition / 4 stroke
23. Reiner Elektroantrieb:	no
23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs	----------
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25. Hubraum [cm³]:	1984
26. Kraftstoff:	petrol
26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmot./Zweistoffmot.:	mono fuel vehicle
26.2 Typ des Zweistoffmotors:	----------
27. Höchstleistung	
27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor):	140.00 bei 4200
27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ):	automatic							
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1 Übersetzungsverhältnisse:	----------								
28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:	----------								

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	221
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572 / 1544
35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
Achse 1:	225/50 R18 95W / 7,0JX18 ET45 / B / C1
Achse 2:	225/50 R18 95W / 7,0JX18 ET45 / B / C1
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38. Code des Aufbaus:	AC
40. Farbe des Fahrzeugs:	GREY
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	73.00 bei 3750
Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00
47. Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 AP
47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind	
47.1.1. Testmasse [kg]:	1752
47.1.2. Stirnfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f0 (47.1.3.0.)	f1 (47.1.3.1.)	f2 (47.1.3.2.)
f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]:	151	0.753	0.03657

47.2 Fahrzyklus:	
47.2.1 Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc):	-----
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48. Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin	CO	THC	NMHC	NO_x	$THC+NO_x$	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	178.6	17.5	14.8	20.5	--------	--------	0.1300	0.13E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]:	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]:	--------	
48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	404927
Hersteller	Škoda
Model	Karoq
Variante	Sportline 2.0 TSI
Listenpreis	40.831,94
VIN	TMBLE7NU6P5054113
Erstzulassungsdatum	26.5.2023
Kennzeichen	F-IM 737

Schadensfälle der int. Belegnummer: 404927 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026111249	19.07.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn