

### Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZZT R1000701	Erstzulassung	26.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	93 410 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto				

### Auftragsdaten

Eingangsdatum	19.03.2026	Sachverständigen ID-Nr.	6874898	Datum der Bewertung	24.03.2026
Datum Beauftragung	19.03.2026	Leasinggeber		Lagerplatz	



### Fahrzeugausstattung

Navigationssystem	✓
Alufelgen	✓

### Lose Teile


Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

### Fahrzeugdokumente / Schlüssel








Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓


### Reifen

#### Winter Kit



Schadendetails

1		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	259,58€	
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	329,58€	
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>329,58€</b>	
		oxidiert.						
		● ● ● ●						
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-	
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Gesamtkosten	70,00€	
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Smart Repair	Pauschale	70,00€	<b>Nettokosten</b>	<b>70,00€</b>	
		oxidiert.						
		● ●						
3		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Garantie	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-	
		oxidiert.						
		● ● ●						
4		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Garantie	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-	
		oxidiert.						
		● ● ●						
5		Bauteil	Felge glanzgedreht 17"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-	
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-	
		Beschreibung	Flecken	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Garantie	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	-	
		oxidiert.						
		● ● ●						
6		Bauteil	Geräuschdämmung Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	147,14€	
		Position	-	Reparaturkosten	28,00€	Gesamtkosten	175,14€	
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>175,14€</b>	
		oxidiert.						
		● ●						
7		Bauteil	Motorabdeckung	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	87,53€	
		Position	-	Reparaturkosten	14,00€	Gesamtkosten	101,53€	
		Beschreibung	Perforiert	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-	
		Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-	
		Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>101,53€</b>	
		oxidiert.						
		● ●						

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 24px; margin-right: 10px;">8</div>  </div> <div style="margin-top: 5px;"> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> <span style="color: green;">●</span> </div>	Bauteil	Türverkleidung	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	523,65€
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	42,00€	Gesamtkosten	565,65€
	Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
	Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
	Reparaturmethode	Ersetzen	Pauschale	-	<b>Nettokosten</b>	<b>565,65€</b>

### Zusammenfassung Bewertung

Rep.Kosten o. MwSt.	1.241,90€	Abwertung o. MwSt	-	Minderwert o. MwSt	1.241,90€
---------------------	-----------	-------------------	---	--------------------	-----------