

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO8131NGN / WBA11EG0005467021 / 5467021

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 sDrive18d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive18d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.674

Controles específicos:

Llaves principales:	0	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	No controlado
Revisión:	No controlado		

[-] CARPETA MANUALES

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8131NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
DI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-
TI	HANKOOK	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

8131NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

8131NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Soporte moldura estribo iz	-	REEMPLAZAR
7. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	REEMPLAZAR
8. Anagrama tr modelo - Nueva	-	REEMPLAZAR
9. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR
10. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
11. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
12. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
13. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
14. Emblema tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Retrovisor iz	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
16. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
17. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
18. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
19. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
21. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
22. Puerta tr dr	-	SR Pintura
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
25. Puerta tr iz	-	SR Pintura
26. Aleta dl iz	-	SR Pintura
27. Moqueta piso maletero	-	Limpieza Integral
28. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
29. Puerta dl dr	-	SR Pintura
30. Capó dl	-	PULIR

8131NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
31. Techo	-	PULIR
32. Asiento dl dr	-	Limpieza Elemento
33. Volante dirección	-	Limpieza Elemento
34. Aleta dl dr	-	SR Pintura
35. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
36. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA