



RENAULT CAPTUR²

-	
Immatriculation	
VIN	VF1RJB00872675284
Kilométrage	6 158 km
Première immatriculation	31/05/2024
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	RENAULT	Type de carrosserie	SUV
Modèle	CAPTUR ²	Nbre portes	5
VIN	VF1RJB00872675284	Nbre sièges	5
Première immatriculation	31/05/2024	Transmission	Avant
Kilométrage	6 158 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	2	Certificat immatriculation (original)	Non

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Attache remorque	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	0	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Camera de recul	Oui		

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,0 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,3 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,7 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,7 mm	Goodyear	215/55 R 18 95 H	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES



Coffre / hayon

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR

Type de dommage	Déformé / Forcé
Mode de réparation	LI - Réparer et peindre (complet)



Voyant défaut

Type de dommage	Allumé
Mode de réparation	Contrôler

PHOTOS COMMERCIALES

