# Renault

ESPACE ICONIC E-TECH HYBRIDE 200

VIN: VF1RHN00672692971




## Description

| | | |
|---|---|---|
| **N° d'immatriculation**<br>GW-607-TN | **Date de 1ère immatriculation**<br>02/05/2024 | **Odomètre**<br>93291 km |
| **Couleur**<br>- | **Année modèle**<br>- | **Capitonnage**<br>- |
| **Nombre de portes**<br>- | **Nombre de sièges**<br>- | **Generation**<br>- |

## Equipements véhicule

| | | |
|---|---|---|
| Allumage automatique des essuie-glaces | Allumage automatique des feux | Caméra de recul |
| Climatisation automatique | Jantes alliage | Radar de proximité arrière |
| Radar de proximité avant | Régulateur de vitesse | Rétroviseur rabattable électriquement |
| Système de navigation | Sellerie chauffante | Projecteurs LED |

## Détails de l'inspection

| | | |
|---|---|---|
| **Lieu de l'inspection**<br>CERTINES - GCA (TEA) | **Date de l'inspection**<br>08/09/2026 | **Date de validation de l'inspection**<br>09/09/2026 |

## Contrôles

**Problèmes détectés**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Moteur / Bruit | ✓ Ok | Etanchéité du véhicule | ✓ Ok |
| Echappement / Clarté | ✓ Ok | | |

## Dommages et corrections

| # | Élément | Dommage | Correction |
|---|---|---|---|

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 001 | Aile / Avant Droit | Enfoncement | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 002 | Jante / Avant Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Echange |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 003 | Extension d'aile / Avant Droit | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 004 | Bas de pare-chocs / Avant | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 005 | Pare-chocs / Avant | Enfoncement | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 | Jante / Avant Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 007 | Jante / Arrière Gauche<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 008 | Aile / Arrière Gauche | Enfoncement | Smart repair |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 009 | Bas de pare-chocs / Arrière | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 010 | Pare-chocs / Arrière | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 011 | Extension d'aile / Arrière Droit | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 012 | Jante / Arrière Droit<br>Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 20 " / Surface : Usiné (peint ou non peint) | Rayure | Réparation |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 013 | Entrée de porte / Arrière Droit | Enfoncement | Réparation |

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




| | | | |
|---|---|---|---|
| 014 | Coquille de rétroviseur / Droit | Rayure | Peinture |




| | | | |
|---|---|---|---|
| 015 | Montant de pavillon / Gauche | Enfoncement | Smart repair |




## Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

## Pneus principaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Avant Gauche** | FALKEN | 235 / 45 / 20 / Tous | 6 mm |
| **Avant Droit** | FALKEN | 235 / 45 / 20 / Tous | 6 mm |
| **Arrière Gauche** | BRIDGESTONE | 235 / 45 / 20 / Tous | 7 mm |
| **Arrière Droit** | BRIDGESTONE | 235 / 45 / 20 / Tous | 7 mm |

## Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

## Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement


Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Bas de pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement



Montant de pavillon / Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.