Audi

AUDI A3 LIMOUSINE (8YM)(03.2024->) 35 TDI S LINE MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TDI 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZGY1SA099807



Beschreibung


Kennzeichen M-FZ3220	**Zulassungsdatum** 05/06/2025	**Laufleistung** 13852 km
Farbe Mythosschwarz Metallic	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 4	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Limousine	**CO2** 137 g/km	**Hubraum** 1968 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
FleetParQ Krayenberggemeinde

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Reparieren








002	Kotflügel / Hinten Rechts	Schlecht Repariert	Reparieren







003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Reparieren




004	Stoßfänger / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel




005	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel




Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- [ ] Ersatzrad
- [x] Füllflasche Nothilfekit
- [ ] Hutablage
- [ ] In-Car-Werkzeuge
- [x] Kompressor Nothilfe
- [ ] Ladekabel Schuko-Steckdose
- [ ] Ladekabel Starkstrom-Steckdose
- [ ] Pannenset
- [ ] Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	5 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	6 mm


Bilder


Vorne Links


Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung


Navigation



Vin




Sonstige


Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Reparierter Vorschaden



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Rechts / Schlecht Repariert



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Stoßfänger / Vorne / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag