



BMW X1 (UKL): 2BUP293

Vinnumber:	WBA31AC0705V00863	Versionname:	X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	29/03/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	123108	Power Kw:	85
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Diesel		
Maintenance	OK		
Maintenance	dans 19000 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar fixed
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

225/55/17/97 W				
Summer tyres:	Fr.L.	Bridgestone: 3 mm	Fr.R.	Bridgestone: 3 mm
	Re.L.	Continental: 5 mm	Re.R.	Continental: 4 mm
Tyre profile depth FL				3.0
Tyre profile depth FR				3.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 W
Tyre size FR				225/55 R 17 97 W
Tyre size RL				225/55 R 17 97 W
Tyre size RR				225/55 R 17 97 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				255
Tyre make FR				255
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Bumper moulding F, Scratch(es), Replace



Bumper F, Scratch(es), Spot repair




Bonnet, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim RL, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Luggage compartment cover, Incomplete, Forfeit



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)



Bumper moulding R, Broken, Replace and paint



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	2BUP293
Merk Model	BMW X1 (F48) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/29/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/19/26	116,886	batterij	Vervangen
6/19/26	116,886	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/19/26	116,886	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
6/19/26	116,886	klein materiaal	
6/19/26	116,886	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
6/19/26	116,886	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
6/19/26	116,886	service microfilter	Uitvoeren
6/19/26	116,886	service motorolie	Uitvoeren
6/19/26	116,886	versnellingsbakolie	Vervangen
1/30/26	104,079	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
1/30/26	104,079	klein materiaal	
1/30/26	104,079	remblokken vooraan	Vervangen
9/15/25	94,481	klein materiaal	
9/15/25	94,481	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/15/25	94,481	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/15/25	94,481	universele lampen	Vervangen
7/31/25	91,818	diagnose	Uitvoeren
7/1/25	90,679	batterij	Vervangen
7/1/25	90,679	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/1/25	90,679	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
7/1/25	90,679	klein materiaal	
7/1/25	90,679	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
7/1/25	90,679	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/1/25	90,679	service luchtfilter	Uitvoeren
7/1/25	90,679	service microfilter	Uitvoeren
7/1/25	90,679	service motorolie	Uitvoeren
2/10/25	84,064	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/10/25	84,064	diagnose	Uitvoeren
2/10/25	84,064	foutencodes uitlezen	Uitvoeren
2/10/25	84,064	klein materiaal	
2/10/25	84,064	remblokken achter	Vervangen
2/10/25	84,064	remvloeistof	Vervangen
2/10/25	84,064	stekker jack/USB, kabel	Vervangen
7/23/24	73,713	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/23/24	73,713	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
7/23/24	73,713	klein materiaal	
7/23/24	73,713	kofferslot mechanisme	Vervangen
7/23/24	73,713	service microfilter	Uitvoeren
7/23/24	73,713	service motorolie	Uitvoeren
6/19/24	72,411	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/19/24	72,411	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
6/19/24	72,411	halogeenlamp	Vervangen
6/19/24	72,411	klein materiaal	
6/19/24	72,411	ruitenservlueistof	Bijvullen/-laden
2/22/24	63,946	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/22/24	63,946	klein materiaal	Uitvoeren
2/22/24	63,946	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
11/8/23	54,419	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
11/8/23	54,419	remblokken achter	Vervangen
11/8/23	54,419	ruitenservrubber achter	Vervangen
11/8/23	54,419	ruitenservrubber vooraan	Vervangen
11/8/23	54,419	service luchtfilter	Uitvoeren
11/8/23	54,419	service microfilter	Uitvoeren
11/8/23	54,419	service motorolie	Uitvoeren
4/19/23	31,791	remblokken vooraan	Vervangen
1/30/23	24,915	service microfilter	Uitvoeren
1/30/23	24,915	service motorolie	Uitvoeren