



# Citroën

C3-AIRCROSSPURETECH 130 AUTO SHINE PACK

VIN:VF72RHNS1N4227442



## Description

<b>N° d'immatriculation</b> [Redacted]	<b>Date de 1ère immatriculation</b> 30/05/2022	<b>Odomètre</b> 46946 km
<b>Couleur</b> Noir	<b>Année modèle</b>	<b>Capitonnage</b>
<b>Nombre de portes</b> -		<b>Generation</b>
<b>Type de carrosserie</b> Véhicule Utilitaire et Sportif	<b>Nombre de sièges</b> Véhicule particulier -	<b>Motorisation</b> Thermique
<b>Energie</b> Essence	<b>Puissance</b> 130 HP	<b>Type de véhicule</b>

## Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse	Système de navigation
Radar de proximité avant		

## Détails de l'inspection

<b>Lieu de l'inspection</b> [Redacted]	<b>Date de l'inspection</b> 28/05/2026	<b>Date de validation de l'inspection</b> 29/05/2026
---	---	---











## Contrôles

### Problèmes détectés

Moteur / Bruit			
Echappement / Clarté	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
	✓ Ok		



## Dommmages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
	 		
002	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
	 		
003	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair
	 		
004	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
	 		
005	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
	 		



## Éléments amovibles

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Câble de charge lente (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Cache bagages                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Carnet de garantie          | <input type="checkbox"/> Carte mémoire                           | <input type="checkbox"/> Clé anti-vol                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Clé plip                    | <input type="checkbox"/> Compresseur kit réparation pneumatique  | <input checked="" type="checkbox"/> Cric                 |
| <input type="checkbox"/> Filet de coffre                        | <input type="checkbox"/> Filet de separation                     | <input checked="" type="checkbox"/> Manuel d'utilisation |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plage arrière               | <input type="checkbox"/> Recharge kit réparation pneumatique     | <input checked="" type="checkbox"/> Roue de secours      |

## Pneus principaux

<b>Avant Gauche</b>	HANKOOK	215 / 50 / 17 / Été	6.5 mm
<b>Avant Droit</b>	HANKOOK	215 / 50 / 17 / Été	6.8 mm
<b>Arrière Gauche</b>	ATLAS	215 / 50 / 17 / Été	7.4 mm
<b>Arrière Droit</b>	ATLAS	215 / 50 / 17 / Été	7.1 mm
<b>Arrière</b>	UNIROYAL	/// Été	7 mm



Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement