

Matrícula:	<b>8026-LNX</b>	Kilometraje:	<b>175591</b>	Cliente:	<b>Alphabet Spain</b>
Bastidor:	<b>KMHC751CGMU250565</b>	Fecha de puesta en circulación:	<b>26/04/2021</b>	Lugar de peritaje:	<b>P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES</b>
Marca:	<b>HYUNDAI</b>			Fecha de peritación:	<b>24/06/2026 1:00:00</b>
Modelo:	<b>iONIQ</b>				
Versión:	<b>1.6 GDI HEV Klass DCT berlina con portón 104kW 5P automática</b>				
Carburante:	<b>Hibrido</b>				
Tipo de carrocería:	<b>Berlina</b>				
Caja:	<b>Automático</b>				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	<b>Turismo</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	<b>6.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	<b>7.0</b>				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	<b>7.0</b>				
Tamaño de la neumática DEL IZ	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático DEL DER	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS IZ	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tamaño del neumático TRAS DER	<b>195/65 R 15 91 H</b>				
Tipo de neumático delantero izquierdo	<b>Verano</b>	Neumáticos de verano: <b>195/65/15/91 H</b> DELIZQ <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASIZQ <b>Goodyear: 7 mm</b> DELDER <b>Goodyear: 6 mm</b> - TRASDER <b>Goodyear: 7 mm</b>			
Tipo de neumático delantero derecho	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero izquierdo	<b>Verano</b>				
Tipo de neumático trasero derecho	<b>Verano</b>				
Marca del neumático Del Iz	<b>259</b>				
Marca del neumático Del Dcha	<b>259</b>				

Marca de neumático Tras Iz

259

Marca del neumático Tras Dcha

259



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	<b>Sí</b>	Condiciones del Vehículo ¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	<b>Sucio</b>	Radio	<b>Sí</b>	
Libreta de mantenimiento	<b>Sí</b>			<b>No</b>	Lunas eléctricas DEL	<b>Sí</b>
Encendido Motor	<b>Sí</b>				Lunas eléctricas TRAS	<b>Sí</b>
Baterías en funcionamiento	<b>Sí</b>				Regulador de velocidad	<b>Sí</b>
Vehículo rodando	<b>Sí</b>				Volante multifunciones	<b>Sí</b>
Núm asientos	<b>5</b>				Volante de cuero	<b>Sí</b>
Núm reposacabezas	<b>5</b>				Asientos eléctricos DEL IZ	<b>Sí</b>
Núm llaves	<b>2</b>				Reposabrazos central DEL	<b>Sí</b>
Núm llaves mando a distancia	<b>2</b>				Bandeja de maletero	<b>Sí</b>
Color carrocería	<b>Gris Oscuro</b>				Radar parking TRAS	<b>Sí</b>
Llantas de verano	<b>Acero</b>				Radio multimedia	<b>Sí</b>
Rueda de repuesto	<b>Sí</b>				Tipo de climatizador	<b>Climatizador autom.</b>
Gato	<b>Sí</b>				Documento de matriculación	<b>No</b>
Ficha Técnica	<b>Sí</b>					
Categoría	<b>Turismo</b>					
Segmento	<b>Segmento 03</b>					

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Sucio	Limpiar



Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
--------------------------	-------	---------



Tapacubos Rueda Del IZ	Roto	Reemplazar
------------------------	------	------------



Puerta Delant Iz	Rayado	Reparar + Pintar
------------------	--------	------------------



Maneta exterior puerta Del Iz

Rayado  
Pintar



Aleta Tras Iz

Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras IZ

Rayado

Reemplazar



Paragolpes Delantero

Rayado

Reparar + Pintar



Moldura Parachoques Del Ctro

Rayado

Reparar + Pintar



Espoiler Delantero

Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Del DR

Rayado

Reemplazar



Bajo De Caja DR



Rayado

Reparar + Pintar



Tapacubos Rueda Tras DR



Rayado

Reemplazar



Paragolpes Tras



Rayado

Reparar + Pintar



Faldón Tras



Rayado

Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control

