

Stato d'uso del veicolo

Dati Perito

Dati Perito e Società Peritale

Dati Generali Riconsegna

Data e ora di riconsegna 27/04/2026 09:54	Targa	Km 92856	Danni Totali
--	-------	-------------	--------------

Dati Veicolo

Marca JEEP	Modello Compass dal 03/2021	Colore Grigio.metall/doppio	Data Immatricolazione 30.09.2022
---------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Stato d' uso

Marca JEEP	Note
---------------	------

Accessori e Dotazione

Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Descrizione	Previsto	Presente	Allestimenti particolari Kit gonfia e ripara non presente alla consegna Vettura sporca riserve danni occulti
Veicolo immatr.Autocarro		NO	1 ° Chiave		SI	Scheda SD		NO	
Cambio		Automatico	2 ° Chiave		SI	Kit gonfiaggio riparazione	SI	SI	
Navigatore		SI	Tessera Code		SI	Ruota di Scorta	NO	NO	
Carta di circolazione		SI	Code Radio		NO	Ruotino	NO	NO	
Radio		SI	Cerchi in lega		SI				

Pneumatici

Marca Anteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 70%
Marca Posteriore Michelin	Tipologia: Estivi	Battistrada 70%

Importi calcolati in base a:

Degrado 0 %	Sconto listino ricambi: 10 %	Tariffa h mano d'opera:
----------------	---------------------------------	-------------------------

Anomalie Ricontrate

Meccanica	Descrizione:
Elettriche / Elettronico	Descrizione:

Valorizzazione stato d'uso

Item	Descrizione	Tipologia	Importo
1	Paraurti ant. parte sup.	Usura	
3	Paraurti post. parte sup.	Usura	
	Tagliando assicurativo	Mancante	
	ESTERNI	Sporca	
4	Porta ant. dx	Ammaccatura	
	Certificato assicurativo	Mancante	
		Totale	€