


Voertuig gegevens

Chassisnr.	LRW3E7FS8 PC771988	Merk	TESLA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken		Model	Model 3 RWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-04-2023	Bouwjaar	2023	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	275 521 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 21-07-2026



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items


Thuislader	✓
Laadkabel	✗

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutelkaart	✓
Navigatie software	✓

Banden

Michelin 235/45/18 Zomer 4.0 mm



Michelin 235/45/18 Zomer 4.0 mm



Michelin 235/45/18 Zomer 5.0 mm



Michelin 235/45/18 Zomer 5.0 mm

Exterieur schade

2



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

3




Onderdeel	Dakstijl
Positie	Links
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

4



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

5



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

6



Onderdeel	Scherf
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

7



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

8




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

9



Onderdeel	Alu velg 18'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

10



Onderdeel	Bumper
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

11



Onderdeel	Bumper
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

Overige schade

1



Onderdeel	Laadkabel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen