



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Wartungsnachweis




Bild 7 : Wartungsnachweis




Bild 8 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 11 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 12 : Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Service in Kürze fällig



Bild 17 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 18 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 19 : Leichtmetallfelge hinten rechts Rückstände von Instandsetzung sichtbar




Bild 20 : Leichtmetallfelge hinten rechts Rückstände von Instandsetzung sichtbar



Bild 21 : Leichtmetallfelge Sommerräder vorn rechts, Rückstände von Instandsetzung sichtbar




Bild 22 : Leichtmetallfelge Sommerräder vorn rechts, Rückstände von Instandsetzung sichtbar



Bild 23 : Leichtmetallfelge Sommerräder hinten links, Rückstände von Instandsetzung sichtbar




Bild 24 : Leichtmetallfelge Sommerräder hinten links, Rückstände von Instandsetzung sichtbar

DEKRA Automobil GmbH
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg
Prüller Weg 11
93055 Regensburg
Telefon 0941 / 78778-0
Fax 0941 / 78778-30
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Florian Kausler
Tel. direkt 094178778-0
Tel. mobil 01717776958

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

WEN AP28

FIN

U5YH6G17GNL057491

Vertragsnummer	44414172
Auftragsnummer	ELSRM004809
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	18.06.2026, telefonisch durch Allane SE, auf Wunsch des Leasinggebers
Besichtigung	13.07.2026 um 08:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Regensburg, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 13.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.987,39 EUR	20.215,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	19.432,77 EUR	23.125,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Allane SE, auf Wunsch des Leasinggebers. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 13.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 13.07.2026 um 08:00 Uhr durch Herrn Florian Kausler bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Regensburg, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 125 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Innen-, Kofferraum, Sitze und Verkleidungen weisen dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum.

Das Fahrzeug weist im Frontbereich und der Frontscheibe diverse kleine Steinschläge auf.

Die ggf. aufgeführte Fahrzeugausstattung, insbesondere die Sonderausstattung, hat keinen Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit!

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Herrn Patrick Günther Pscherer, Galgenbergstraße 22, 92637 Weiden
Kennzeichen	I.d.opf WEN AP28
Tag der Erstzulassung	20.07.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.07.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	ProCeed (CD)(2018->) / Proceed 1.6 T-GDI GT (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	2234 / AAV
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GNL057491
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Experience Green
Lackierung	Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / EXG
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 1591 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	35.453
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	7 mm
2 links	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	7 mm
rechts	225 / 40 R 18 92 Y	Michelin / Pilot Sport 4 FSL	S / O	7 mm

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Abbiegelicht, Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (TCS), Anzeige für Reifendruck im Display, Audio-Navigationssystem KIA (10,25"), Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display, Auspuffanlage mit Klappensteuerung, Ausstattung GT, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel heizbar, Bi-LED-Scheinwerfer, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (320 mm x 28mm), Bremssättel Rot, Chromeinfassung Seitenfenster, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel schwarz, Dachspoiler, Diebstahl-Warnanlage, Einparkhilfe hinten, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System:

Ausstiegswarnung (Safe Exit Warning, SEW), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Intelligentes Parksystem mit Einpark-Assistent (Parallel- und Quereinparken und Parallelausparken), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe heizbar, Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter, Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenbeleuchtung Supervision, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill Klavierlack, Kühlergrill schwarz (glanzlackiert), LM-Felgen 7,5x18, Laderaumboden variabel, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Modellpflege, Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGD I KAT, Multifunktion für Lenkrad, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Reifen 225/40 R18 ..W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System JBL Premium, Sportsitze, Start/Stop-Anlage (ISG), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen Chrom-Optik, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Metallic-Lackierung, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 5 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 17, 18); Leichtmetallfelge Sommerräder hinten rechts Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern; Leichtmetallfelge Sommerräder vorn rechts, Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern (Bild 21, 22); Leichtmetallfelge Sommerräder hinten links, Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern (Bild 23, 24); Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 9, 10); Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15); Stoßfänger

vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Service in Kürze fällig, (Bild 16); Heckklappe Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 8).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Florian Kausler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **WEN AP28** **FIN** **U5YH6G17GNL057491**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.07.2022	Letzte Zulassung	20.07.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	ProCeed (CD)(2018->) / Proceed 1.6 T-GDI GT (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YH6G17GNL057491	HSN / TSN	2234 / AAV
DAT Europa-Code®	014250840300002	DAT Marktindex	DE004 6297
Km-Stand abgelesen	35453	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	150	Hubraum (ccm)	1591
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Experience Green / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht / EXG
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 13.07.2026 (Besichtigung 13.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		37.290,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		2.300,27 EUR
Listenneupreis gesamt		39.590,27 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		24.937,64 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 50000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 35453 / -14547		
Laufleistungskorrektur	+	1.187,95 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	80,99 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		26.206,58 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	372,23 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		26.578,82 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	18,88 EUR
Zwischensumme I		26.559,94 EUR
Anpassungsfaktor	+	1.859,20 EUR
Zwischensumme II		28.419,14 EUR
Reparaturkosten (mit 845,54 EUR MwSt.)	-	5.295,73 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.691,97 EUR MwSt.)		23.123,40 EUR
Handelsspanne (mit 464,76 EUR MwSt.)	-	2.910,88 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.227,21 EUR MwSt.)		20.212,52 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
1505	Komfort-Paket	690,20*			111,69
11000	Metallic-Lackierung	619,99*			100,33
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)	990,08*			160,21
Summe Sonderausstattung		2.300,27			372,23 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)	30	100	-30,00
2. Leichtmetallfelge Sommerräder hinten rechts Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern	935	100	-935,00
3. Leichtmetallfelge Sommerräder vorn rechts, Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern (Bild 21, 22)	935	100	-935,00
4. Leichtmetallfelge Sommerräder hinten links, Rückstände von Instandsetzung sichtbar, erneuern (Bild 23, 24)	935	100	-935,00
5. Motorhaube Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 9, 10)	509	70.28	-357,73
6. Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)	900	100	-900,00
7. Stoßfänger vorne, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11, 12)	1.003	100	-1.003,00
8. Lackvorbereitung	200	100	-200,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	5.447		-5.295,73 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Service in Kürze fällig, (Bild 16)
Heckklappe Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 8)

Der Sachverständige
Florian Kausler

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
