



BMW X1 (UKL): 2CAT525

Vinnumber:	WBA31AA0905V40025	Versionname:	X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	13/05/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	88866	Power Kw:	100
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Petrol		
Maintenance	OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar removable
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	225/55/17/97 W			
Summer tyres:	Fr.L.	Pirelli: 5 mm	Fr.R.	Pirelli: 5 mm
	Re.L.	Continental: 4 mm	Re.R.	Continental: 4 mm
Tyre profile depth FL				5.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				225/55 R 17 97 W
Tyre size FR				225/55 R 17 97 W
Tyre size RL				225/55 R 17 97 W
Tyre size RR				225/55 R 17 97 W
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				264
Tyre make FR				264
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Repair kit	No	Compressor	No
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Door RL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Wing RL, Repaired, Check



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Compressor, Missing, Replace



Tyre repair kit, Missing, Replace



Bumper moulding R, Crack, Replace and paint



Bumper moulding R, Scratch(es), Acceptable



Tailgate / Boot, Dent(s), Acceptable



Alloy rim RR, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FR, Scratch(es), Repair and paint (complete)





Door RR, Bad repair, Repair and paint (complete)



Bodywork, Paint measurement, Check



Kenteken	2CAT525
Merk Model	BMW X1 (F48) 18i sDrive 1.5i 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	5/13/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/2/26	88,532	batterij	Vervangen
7/2/26	88,532	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/2/26	88,532	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
7/2/26	88,532	bougie	Vervangen
7/2/26	88,532	klein materiaal	
7/2/26	88,532	remblokken vooraan	Vervangen
7/2/26	88,532	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/2/26	88,532	service luchtfilter	Uitvoeren
7/2/26	88,532	service microfilter	Uitvoeren
7/2/26	88,532	service motorolie	Uitvoeren
5/6/26	82,664	halogeenlamp	Vervangen
5/6/26	82,664	klein materiaal	
12/12/25	70,210	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/12/25	70,210	klein materiaal	
12/12/25	70,210	remblokken achter	Vervangen
11/28/25	69,245	batterij	Vervangen
11/28/25	69,245	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/28/25	69,245	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
11/28/25	69,245	klein materiaal	
11/28/25	69,245	service microfilter	Uitvoeren
11/28/25	69,245	service motorolie	Uitvoeren
7/8/25	58,733	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/8/25	58,733	remvloeistof	Vervangen
7/8/25	58,733	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/8/25	58,733	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/6/24	45,805	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/6/24	45,805	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
8/6/24	45,805	bougie	Vervangen
8/6/24	45,805	controle niveaus	Uitvoeren
8/6/24	45,805	klein materiaal	
8/6/24	45,805	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
8/6/24	45,805	service luchtfilter	Uitvoeren
8/6/24	45,805	service microfilter	Uitvoeren
8/6/24	45,805	service motorolie	Uitvoeren
6/3/24	43,414	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/3/24	43,414	controle niveaus	Uitvoeren
6/3/24	43,414	klein materiaal	
6/3/24	43,414	remblokken achter	Vervangen
6/3/24	43,414	remblokken vooraan	Vervangen
8/30/23	25,577	batterij	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
8/30/23	25,577	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
8/30/23	25,577	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
8/30/23	25,577	klein materiaal	
8/30/23	25,577	service microfilter	Uitvoeren
8/30/23	25,577	service motorolie	Uitvoeren
9/20/22	3,729	pechverhelping buitenland	Uitvoeren
8/12/22	3,376	kleine testrit	Uitvoeren
8/6/22	1	pechverhelping buitenland	Uitvoeren