Skoda ENYAQ iV BEV 204pk 77kWh 80 Comfort, sep-21



















Chassisnummer	**TMBJC7NY1NF010768**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**29-09-2021**
Eerste afgifte NL	**29-09-2021**
Europese typegoedkeuring	**e8*2007/46*0416*04**
Afgelezen tellerstand	**176.236 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**2007 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**150 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**277**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**77 kWh**

Actierradius	**510 km**
Accu gezondheid	
Oplaadkabels Type	
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**
Kleur	**Rood**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Achteruitrijcamera
- Anti blokkeer systeem
- Automatische airconditioning ECC
- Automatisch dimmende binnenspiegel
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrisch Stability Program
- Elektrische ramen voor
- Elektrische ramen voor en achter
- LED verlichting
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Parkeersensoren achter
- Parkeersensoren voor en achter
- Startonderbreking
- Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achteruitrijcamera
- AEB
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. met verlichting
- Chroom delen ext.
- Connected services
- Cruise control
- DAB radio
- Dakrails
- Dimlichten aut.
- ESP
- Forward Collision Warning
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless start
- LED achterlichten
- LED koplampen
- Lendesteunen (verstelb.)
- Lichtmetalen velgen 19"
- Multifunctioneel stuur
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Schakelen op stuur
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Stof/kunstlederen bekl.
- Stuurwiel verwarmd
- Voll. dig. instr. paneel
- Zij airbag(s) v.



Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**29-09-2027**	Distr. vervangen:	Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Niet aanwezig**


Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	**19"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Goodyear**	**Zomerband**	**2 mm**
Rechter achterwiel	**Goodyear**	**Zomerband**	**3 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
1	 	Interieur	vuil (interieur)
2		Interieur	rooklucht
3		Velg linksvoor	kras(sen)
4		Linker voorportier	kras(sen)
5	 	Linker achterportier	diverse schade (zie foto)

6	 	Bumper v spoiler	ontzet
7	 	Rechter achterscherm	deuk(en)
8		Rechter voorportier	deuk(en)
9		Afdekzeil bagageruimte	Manco
10	 	Achterbumper	kras(sen) , Lak losgelaten van de bumper.
11	 	Kofferklep bekleding	kras(sen)
12		Embleem merk a	Niet origineel
13	 	Dak	deuk(en)

Opmerkingen

Geen opmerkingen