DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

# Informe de evaluación

## datos del vehículo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NIV | VF3M4DGZU MS247281 | Fecha matriculación | 28/12/2021 | Color | Azul Clebes |
| Marca | PEUGEOT | Matrícula | 4745LVR | Cuentakilómetros | 39 724 km |
| Modelo | 3008 Allure PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 | Condition of the car | Desconocido | | |
| Pre-damage | Unknown | Pre-damage amount excl. VAT | - | Comentarios | |

## Detalles de Inspección


| | |
|---|---|
| Parque | PCD CAMPA VALDETORRES |



## Elemento extraíble

## Documento técnico

## Neumáticos



| | |
|---|---|
| Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm | Michelin 225/55/18 V Verano 3.0 mm |
| Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm | Michelin 225/55/18 V Verano 4.0 mm |

## Daños externos

**2**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**3**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moldura de paragolpes |
| Posición | Delantero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**4**



| | |
|---|---|
| Elemento | Parabrisas |
| Posición | Delantero |
| Daños | Impacto |
| Comentarios | - |

**5**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**6**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**7**



| | |
|---|---|
| Elemento | Intermitente lateral |
| Posición | Izquierdo |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**8**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Izquierdo |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**9**



| | |
|---|---|
| Elemento | Paragolpes |
| Posición | Trasero |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**10**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moldura parachoques cromada |
| Posición | Trasero |
| Daños | Roto |
| Comentarios | - |

**11**



| | |
|---|---|
| Elemento | Moldura de aleta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**12**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Trasero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**13**



| | |
|---|---|
| Elemento | Puerta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**14**



| | |
|---|---|
| Elemento | Aleta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Abollado |
| Comentarios | - |

**15**



| | |
|---|---|
| Elemento | Anagrama de aleta |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Roto |
| Comentarios | - |

**16**



| | |
|---|---|
| Elemento | Llantas especiales 18" |
| Posición | Delantero Derecho |
| Daños | Rayadura |
| Comentarios | - |

**17**

| | |
|---|---|
| Elemento | Descuento piezas adyacentes |
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |

## Daños internos

**1**



| | |
|---|---|
| Elemento | Posavasos |
| Posición | Central |
| Daños | Falta |
| Comentarios | - |

## Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

**18**



| Elemento | Tiempo auxiliar |
|---|---|
| Posición | - |
| Daños | - |
| Comentarios | - |

## Comentarios

vehiculo muy sucio.