

BMW

SÉRIE4420DGRAN COUPÉ M SPORT

VIN:WBA21AX070FR03905



Description

	Date de 1ère immatriculation 12/05/2023	Odomètre 85890 km
Couleur	-	Capitonnage
	Année modèle	
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie Coupé		
	Nombre de sièges	-

Détails de l'inspection

Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Kit complet réparation pneu / -	Manquant	Echange
002	Trousse à pharmacie / -	Manquant	Acceptable
003	Pneu / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 "	Dé ch ir é	Echange

 			
004	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
 			
005	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
 			
006	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
 			
007	Pneu / Avant Droit Technologieanti-crevaisson : Run Flat / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Dé ch ir é	Echange
 			
008	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 19 " / Surface : Poli	Rayure	Peinture
 			
009	Pare-brise / -	Cassé	Echange

				
010	Capot / -		Rayure	Peinture
				
011	Pare-chocs / Avant		Enfoncement	Réparation
				
012	Porte / Avant Gauche		Enfoncement	Smart repair
				
013	Pare-chocs / Arrière		Enfoncement	Réparation
				
014	Aile / Arrière Droit		Enfoncement	Smart repair
				

Éléments amovibles

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Boîte/trousse à outils | ☐ Cable de charge lente | ☐ Cable de charge rapide |
| ☐ Cache bagages | ☒ Carnet de garantie | ☐ Carte mémoire |
| ☐ Clé anti-vo | ☐ Compresseur kit réparation pneumatique | ☐ Cric |

- ☒ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Filet de coffre
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	T RACMAX	245 / 40 / 19 / Été	6.1 mm
Avant Droit	T RACMAX	245 / 40 / 19 / Été	5.5 mm
Arrière Gauche	T RACMAX	255 / 40 / 19 / Été	4.1 mm
Arrière Droit	T RACMAX	255 / 40 / 19 / Été	3.3 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Kit complet réparation pneu / - / Manquant



Trousse à pharmacie / - / Manquant



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Pneu / Avant Gauche / Déchiré



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Pneu / Avant Droit / Déchiré



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-brise / - / Cassé



Pare-brise / - / Cassé



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement