MACADAM
ON THE ROAD TO EXCELLENCE

Rapport d'inspection

» Vue d'ensemble


N° d'ordre:	1002575931
Inspecté le:	03.08.2026 15:40
N° de rapport:	11028282
N° de chassis:	WVWZZZ3H4PE516734



Avant Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage

» Données du véhicule

Catégorie véhicule:	Vehicule particulier
Type de carrosserie:	Break
Marque	Volkswagen
Modèle:	Arteon
HSN / TSN:	0603 / CMR
Date de 1ère immatriculation:	27.01.2024
Kilométrage:	150 505 km
Preuve du kilométrage	
Couleur extérieure:	Noir Titane/Noir Titane/Noir Titane
Couleur toit:	Gris Manganèse Métallisé
Propulsion:	Avant
Carburant:	Diesel
Cylindrée:	1 395 ccm
Puissance:	115 kW (157 CV)
Longueur du véhicule:	
Hauteur du véhicule:	
Largeur du véhicule:	
Poids total autorisé:	
Empattement des roues:	
Nombre d'axes:	
Cylindres:	2
Euronorme:	4
Nombre de portes:	
Nombre de sièges:	5
Boîte de vitesse:	5
Type de revêtement:	Automatique 7-Vitesse
Couleur intérieur:	Revêtements de sièges Alcantara
Nombre de clés:	Gris Manganèse Métallisé
	2

» Documents et maintenance

Date prochain contrôle technique:	
Certificat d'immatriculation présent: Certificat	Non
d'immatriculation reçue:	Non
Plaques d'immatriculation reçues:	Aucune
Carnet d'entretien:	Digital
Preuve de maintenance:	Non vérifiable
Date de la dernière maintenance: Kilométrage	
lors de la dernière maintenance:	

» Équipement du véhicule

3 appuie-tête à l'arrière

4 jantes en alliage léger "Sebring" 8J x 18 en Gris Métallisé

8 haut-parleurs

Accoudoir central à l'avant avec compartiment de rangement, 2 diffuseurs d'air à l'arrière
Airbag cond. et passager avant, avec désactivation de l'airbag du passager AV, avec airbag de genoux côté conduct.
Alternateur triphasé 180 A

Amortisseurs à l'arrière, base 1

Amortisseurs avant

Antenne à fonction Diversité pour réception FM
Antidémarrage électronique

App-Connect, y compris App-Connect Wireless pour Apple CarPlay et Android Auto
Applications chrome sur poignées de fermeture, commande rotative éclairage et diffuseurs d'air à l'avant

Appuie-tête à sécurité optimisée à l'avant

Appuis lombaires à l'avant, réglables électriquement du côté conducteur
Assist. conduite Travel Assist, assist. maint. voie Lane Assist et pilot. semi- auto. véh. d'urg. méd. Emergency Assist
Assistant aux manoeuvres de stationnement "Park Assist" y compris système d'aide au stationnement
Assistant de changement de voie Side Assist et assistant de sortie de stationnement

Assistant de démarrage en côte

Assistant de freinage d'urgence "Front Assist" (pour régulateur de distance jusqu'à 210 km/h)

Autoradio

Autorisation de circulation, supplément

Avec verrouillage électrique de la colonne de direction
Avertisseur sonore deux tons

Baguettes chromées sur les glaces latérales

Baguettes décoratives latérales en bas en chrome

Bandes centrales des sièges avant et arrière extérieurs en microfibres "ArtVelours"
Banquette arrière non divisée, dossier de siège rabattable 2 parties asymét., ac. accoudoir central et trappe chargem.
Batterie 420A (70Ah)

Blocs de feux arrière à LED 3D avec clignotant séquentiel
Boîte automatique à 7 vitesses ou DSG remarque: Fam. EDF
Boîte DSG à double embrayage DQ381

Caméra de recul Rear View

Caméra multifonction

Capacité standard de la batterie/l'alternateur

Catégorie 0

Ceintures de sécurité 3 points à l'avant, avec réglage en hauteur et enrouleur de ceinture
Ceintures de sécurité trois points avec rétracteurs de ceinture pour les sièges arrière extérieurs

Chauffage d'appoint électrique à air

Ciel de pavillon en Noir Titane

Circulation à droite

Clim. "Air Care Climatronic" ac filtre comb. à charbon actif, éléments de cmde à l'AR et régulation de temp. 3 zones

Code régional " ECE " pour radio

Combiné d'instruments avec tachymètre électronique, totalisateur kilométrique et totalisateur partiel, compte-tours

Commande vocale

Console centrale

Couvre-coffre

Cycle de fabrication standard

Démarreur moteur standard

Détecteur de pluie

Détection de fatigue

Différenciation des classes de véhicules -3H0-

Digital Cockpit Pro, polychrome, possibilité de sélectionner différents profils d'information

Direction progressive

Dispositif d'attelage rabattable, avec déverrouillage électrique

Dispositif start/stop de mise en veille avec récupération de l'énergie au freinage

Documentation de bord en français (France)

Dossier de siège du passager avant non rabattable

Éclairage d'accès/témoin d'alerte à technologie LED dans les portes avant

Éclairage de plancher à LED à l'avant

Écrous antivol avec protection antivol étendue

Empattement

Enjoliveurs de seuil de porte avec insert en acier inoxydable e-Sound

Feu arrière de brouillard d'un côté, feux de recul des deux côtés

Feux de braquage et éclairage tous temps

Feux de jour avec allumage automatique des projecteurs et fonctions Coming Home et Leaving Home automatiques

Film de protection pour le transport (protection minimale), avec mesures suppl. de protection pour le transport

Finition sport

Fonction ECO

Fourchette de poids à vide standard

Frein de stationnement électronique y compris fonction Auto Hold

Freins à disque à l'arrière

Freins à disque à l'avant

Glaces latérales arrière et lunette arrière assombries

Hayon "Easy Open & Close" avec ouverture et fermeture commandée par capteur, avec déverrouillage à distance
Indicateur de maintenance 30 000 km ou 2 ans (flexible)
Inserts décoratifs en aluminium "Silver Rise" pour tableau de bord et revêtements de porte
Interface téléphonique "Comfort" avec fonction de chargement inductive
Interface USB C et prise de chargement USB; capacité de charge jusqu'à 45 W
IQ.LIGHT - projecteurs à LED avec feux de jour à LED et feux de virage
Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication

Limitation électronique de vitesse maximale

Miroirs de courtoisie éclairés dans les pare-soleil

Moteur diesel 4 cyl. 2,0 l

Moteur diesel 4 cylindres 2,0 l TDI, 110 kW

Norme d'émission Euro 6 AP

OEillets de retenue ISOFIX pr fixation 2 sièges pour enfants sur sièges AR, également pour sièges pr enfants i-Size
Outillage de bord et cric

Pack acoustique standard

Pack Lumière et visibilité y compris régulation des feux de route Light Assist

Pare-brise en verre de sécurité feuilleté, isolant et insonorisé
Pare-chocs avant en style "R", caches trapézoïdaux en chrome dans pare-chocs arrière

Pas de finition de promotion

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de texte allemand dans le code langue de_VW

Pas de véhicule spécial, finition standard

Pays avec homologation de type France

Pays non chaud

Pédalier en acier inoxydable brossé

Peinture normale

Plafonniers à extinction retardée et gradateur, 2 lampes de lecture LED à l'avant ainsi qu'à l'arrière
Plage de poids 5 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins
Plage de suspension 46 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision des besoins

Plancher de coffre à bagages

Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
Pneus AirStop® 245/45 R18, classe de résistance au roulement A

Pneus sans détermination de marque de pneus

Poids de compensation pour le volant, 36 HZ

Pommeau du levier de vitesses en cuir

Premier remplissage en carburant de série

Préparé pour "We Connect" et "We Connect Plus"

Prise 230 V sur la console centrale à l'arrière

Prise de courant 12 V sur la console centrale à l'arrière

Programme de vente national France

Programme électronique de stabilisation et servofrein électromécanique

Projecteurs à LED y compris régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

Prolongation de la périodicité d'entretien

Réception de radio numérique DAB+

Réfrigérant R1234yf

Réglage dynamique du site des projecteurs, avec feux de virage dynamiques

Régulateur de distance ACC "stop & go", avec limiteur de vitesse

Régulation dynamique des feux de route Dynamic Light Assist

Réservoir à carburant

Rétros ext. avec éclairage périmétr. et abaiss. auto. rétro pass. AV, rabatt. et dégivr., à régl. jour/nuit côté cond.

Rétroviseur extérieur côté conducteur, asphérique

Rétroviseur extérieur droit, convexe

Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique

Revêtement de porte et latéral, feuille de mousse, application en similicuir

Roue de secours allégée et compacte

Sans 2e batterie

Sans aération de siège/siège masseur

Sans affichage tête haute

Sans blocage du différentiel

Sans câble de chargement

Sans CD/DVD pour la navigation

Sans chauffage stationnaire/d'appoint

Sans commande d'ouverture de portail

Sans équipement de convoyage

Sans extincteur

Sans lampes supplémentaires (éclairage intérieur)

Sans lave-phares

Sans mesure particulière pour la carrosserie

Sans moteur électrique (hybride)

Sans paroi

Sans plaque de protection supplémentaire sous le moteur

Sans pneus supplémentaires

Sans préparation pour pose d'un émetteur/récepteur radio

Sans préparation pour VTS (système de suivi de véhicule)

Sans prise de recharge

Sans réglage du siège du passager avant depuis le fond du

Sans store pare-soleil

Sans système de péage intégré

Sans système de transmission alternatif

Sans systèmes pour l'accès au véhicule

Sans trappe de pavillon (toit standard)

Sélection du profil de conduite

Sélection du profil de conduite

Service d'appel d'urgence; aucun enregistrement nécessaire, service activé lors de la livraison

Service en ligne, avec unité de contrôle opérationnelle, avec codage sans connexion antidémarrage

Sièges avant et sièges arrière extérieurs chauffants

Sièges avant réglables en hauteur, siège ergoComfort du côté conducteur, avec réglage de dossier électrique

Sièges confort Sport à l'avant

Signal sonore et lumineux pour ceintures non attachées à l'avant et à l'arrière

Sportback

Support de plaque d'immatriculation à l'avant et à l'arrière (ECE)

Suppression du monogramme pour la désignation du moteur sur le hayon

Sys. de prot. proact. des occupants en comb. ac le sy. de surv. "Front Assist" et l'ass. de chgt de voie "Side Assist"

Système d'airbag rideau pour passagers avant et arrière y compris airbags latéraux à l'avant

Système d'alimentation en diesel

Système de contrôle de la pression des pneus

Système de détection de signalisation routière

Système de détection des piétons et capot-moteur actif

Système de fermeture et de démarrage sans clé "Keyless Access" sans SAFELOCK

Système de navigation "Discover Media" y compris "Streaming & Internet"

Tapis de sol textiles à l'avant et à l'arrière

Tapis réversible de coffre à bagages

Traction avant

Triangle de présignalisation

Tubulure arrière d'échappement à l'arrière (standard)

Variante

VE: pack NCAP

VE: participation commerciale spéciale 2023 II

Véhicule à direction à gauche

Véhicules avec dispositions spéciales de revalorisation du produit

Version non-fumeur - prise 12 V à l'avant

Volant sport multifonction en cuir, avec commande tactile et palettes

Zone climatique standard

» Pneus

PNEUS MONTÉS

Marque	Position	Position	Type	Jante	Dimensions	Profondeur profil
Continental	Avant	Gauche	Eté	Aluminium	245/45 R 18 96 W	3,6 mm
Continental	Avant	Droite	Eté	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,6 mm
Continental	Arrière	Gauche	Eté	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,7 mm
Continental	Arrière	Droite	Eté	Aluminium	245/45 R 18 96 W	4,6 mm

Pneus autorisés: Oui

Pneus aptes à rouler: Oui

ROUES DE SECOURS/GALETTE & ACCESSOIRES

Pneus anti-crevaison autorisés: Oui

Pneus anti-crevaison circulation-légale: Oui

Galette fournie: Oui

Cric présent: Oui

» Valeurs de dépréciation

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer
2	Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer
3	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer
4	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Forfait

» Dommage d'usure

Nr	Emplacement	Type de dommage	Type de réparation
1	Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Acceptable
2	Pneus	Sans dégâts	Acceptable
3	Jante alum. ARG	Griffe(s)	Acceptable
4	Porte ARG	Griffe(s)	Acceptable

» Dépreciation commerciale

Dommages antérieurs connus:	Non
Capable de détecter le(s) dommage(s) antérieur (s):	Non
Repeinture existante:	Non
Mesure éppaisseur de peinture effectuée:	Non

» Remarques sur le rapport d'inspection

Informations sur l'ordre et l'étendue de l'évaluation:	La mission consistait à établir un rapport sur l'état du véhicule décrit. L'évaluation de l'état du véhicule a été effectuée conformément à la mission, sur la base du cahier des charges spécifié par le client. L'inspecteur fait l'évaluation sur la base de ses constatations et du cahier des charges.
Identification du véhicule:	WVWZZZ3H4PE516734
	VIN contrôlé et correspond aux documents
Conditions vehicule:	Bien entretenu
Conditions d'inspection:	Suffisante
Pont élévateur/équipement de levage utilisé:	Non
Essai de conduite effectué:	Non
Essai du moteur réalisé:	Non

» Autres commentaires

Cet exemplaire a été généré par voie électronique. Il est valable sans signature originale.

» Photos Commerciales



Avant Gauche 3/4



Avant Droit 3/4



Arrière Gauche 3/4



Arrière Droit 3/4



Kilométrage



Bas de caisse G



Bas de caisse D



Numéro de chassis



Roue AVG



Roue AVD



Roue ARG



Roue ARD




Roue de secours



Console centrale



Compartiment moteur



Documents de bord



Aménagement intérieur



Attache remorque



Caméra de recul



Historique Maintenance



Intérieur - avant



Intérieur - arrière



GPS/Radio

» Photos des dommages

VALEURS DE DÉPRÉCIATION

1 - Pare-brise - Eclat(s) - E - Remplacer




2 - Pneu AVD - Déchirure - E - Remplacer






3 - Pneu AVG - Hors tolérance - E - Remplacer








4 - Kit collage vitrage - Nécessaire repose vitrage - Forfait




DOMMAGE D'USURE

1 - Moulure de pare-chocs AV - Griffe(s) - Acceptable





2 - Pneus - Sans dégâts - Acceptable










3 - Jante alum. ARG - Griffe(s) - Acceptable







4 - Porte ARG - Griffe(s) - Acceptable



