


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4281374	Erstzulassung	26.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	31 789 km
Modell	CORSA 100KW GS	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten		
Lagerplatz		



Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ☒
	Serviceheft ☒
	Ersatzschlüssel ☒
	Schlüssel ☒
	Inspektion ☒

Reifen	
Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 4.0 mm	Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm Michelin 195/55/16 H Sommerreifen 6.0 mm

Außenschäden					
3 	Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten 215,22€
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten 242,44€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

DEKRA Automotive Solutions

4		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	215,22€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	218,64€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Antenne	Reparaturzeit	0,80	Teilekosten	28,87€
		Position	-	Reparaturkosten	112,00€	Nettokosten	140,87€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Innenschäden

8		Bauteil	Fußmatte	Reparaturzeit	0,10	Teilekosten	115,19€
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	109,81€
		Beschreibung	Schnitt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	03-2025	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

2		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	03-2026	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	1.111,76€
---------------------	------------------