

046CC0122949



www.PS-Team.de



SKODA

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeug

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0272*22, erteilt am 03.11.2021

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 25.02.2022

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 25.02.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

GJ962295

153

16000

CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100 km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	Sonstige [l]
Innerorts	151			6.6		
Außerorts	106			4.7		
Kombiniert	123			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch (l/100km)		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³ /l]	Sonstige [l]
Niedrig	188			8.3		
Mittel	141			6.2		
Hoch	126			5.5		
Extra hoch	156			6.8		
Kombiniert	148			6.5		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite Innerorts (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite Outerorts (EOER) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1576#NO.30: A2 max 1541#NO.16.2.: with trailer axle 2+94 kg#NO.35: #215/50 R18 92W#7.0JX18 ET45#215/50 R18 96W#7.0JX18 ET45#215/55 R17 94V#7.0JX17 ET45#215/60 R16 95V#6.0JX16 ET43#215/60 R16 99V#6.0JX16 ET43#225/40 R19 93W#8.0JX19 ET45#215/55 R17 94V M+S#7.0JX17 ET45#NEDC values are stated beyond the legislative requirements:#

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1	, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:			
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2624	
4.1.	Achsbstand [mm]:	2624	
5.	Länge [mm]:	4448	
6.	Breite [mm]:	1841	
7.	Höhe [mm]:	1614	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1411	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1458	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1930	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	1000	/ 970
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3430	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500	
18.4.	Ungelenkten Anhängers [kg]:	700	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	90	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DPC	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	1498	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	automatic								
	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	207								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1572 / 1537								
35.	Angebotene Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:									
	Achse 1:	225/40 R19 93W			/ 8.0JX19 ET45			/ B		/ C1
	Achse 2:	225/40 R19 93W			/ 8.0JX19 ET45			/ B		/ C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:									
38.	Code des Aufbaus:	AC								
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / e. 2, ri. 2, ba. 1								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	81.00				bei 3750				
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :	1529								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	f ₀ (47.1.3.0.) 130.7		f ₁ (47.1.3.1.) 0.132		f ₂ (47.1.3.2.) 0.04199				
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{acc}):									
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	no								
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
	1.2. Prüfverfahren:	Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	Partikel #
	Benzin/	172.4	21.8	18.9	24.5	*****	*****	0.0800	0.13E11	
	Diesel					*****	*****			
	Gas					*****	*****			
	andere					*****	*****			
2.2.	Prüfverfahren:	Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
		CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #	Partikel #
	Benzin/	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Diesel	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	Gas	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	andere	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m ⁻¹]:	*****								
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km]				Partikelzahl mit Exponent [#/km]				
		60.0				6.00 E11				
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0				6.00 E11				



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Füllflasche Panneset abgelaufen




Bild 14 : Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren



Bild 15 : Kotflügel vorne links und Stoßfänger vorne streifend verkratzt und deformiert




Bild 16 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts verkratzt



Bild 17 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts verkratzt




Bild 18 : Tür hinten rechts mit Türgriff und Zierblenden streifend verkratzt und deformiert




Bild 19 : Tür hinten rechts mit Türgriff und Zierblenden streifend verkratzt und deformiert



Bild 20 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts verkratzt



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken




Bild 24 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 4387301
Hersteller Škoda
Model Karoq
Variante Sportline 1.5 TSI
Listenpreis 32.319,32
VIN TMBJR7NU8N5041632
Erstzulassungsdatum 1.4.2022
Kennzeichen MK CE1611

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4387301

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026107751	10.05.2026	Beifahrerseite Seitenschweller Beifahrerseite Tür hinten	
2026110820	01.07.2026	Fahrerseite Kotflügel vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
09.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
3 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.04.2022	Fahrzeugart	Anhänger sonstige
Hersteller	Skoda	Typ / Verkaufsbez.	Karoq (NU)(2017->) / Karoq
Aufbauart	Kombi	Türen	1.5 TSI ACT Sportline OPF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJR7NU8N5041632	HSN / TSN	(EURO 6d)
DAT Europa-Code®	018000650250003	DAT Marktindex	5
Km-Stand abgelesen	37751	Nächste HU §29 StVZO	8004 / ASO
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	DE00B 6268
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	07 / 2027
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N	Antriebsart	4 / Reihenmotor
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	1498
Farbe	Black Magic Pearlescent (F9R) / 1Z, LF9R	Polster / Farbe	Frontantrieb
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	3 mm
2 links	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 59 Ah, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Dachreling, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funkschlüssel (3) klappbar, Generator 110 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Infotainment-Paket Bolero, Innenausstattung: Sportline, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Komfort-Paket Plus, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x18 (Procyon schwarz, Aero schwarz matt), Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT KAT (DADA), Multifunktionsanzeige, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Performance-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2638 mm, Reifen 215/50 R18 ..W, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sportline, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Steuer-AV Ausstattung Sportline, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Winter-Paket Plus, Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
2756	Business-Paket Amundsen
25800	Einparkhilfe vorn und hinten
4282	Fahrassistenten-Paket: Stau- und Notfallassistent
4280	Fahrassistenten-Paket: Traveller
35604	Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
49392	LM-Felgen 8x19 (Vega, schwarz, glanzgedreht)
31900	Sportsitze

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 15.200 km oder 42 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel vorne links und Stoßfänger vorne streifend verkratzt und deformiert, instandsetzen (Bild 15)
2. Tür hinten rechts mit Türgriff und Zierblenden streifend verkratzt und deformiert, instandsetzen (Bild 18, 19)
3. Glanzgedrehte Felge vorne rechts verkratzt, erneuern (Bild 16, 17)
4. Glanzgedrehte Felge hinten rechts verkratzt, erneuern (Bild 20)
5. Füllflasche Panneset abgelaufen, erneuern (Bild 13)
6. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21)
7. Dach Lackierung, Umweltschaden, lackieren (Bild 14)
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 22)
9. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 23)
10. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, verschrammt, Gebrauchsspur
 Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

