

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	S -NN 1724E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEFE1PL156738
Vertrags-Nummer:	48833083	Erstzulassung:	14.06.2023
Internes KZ:	15074789	Kilometer-Stand:	34648
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS/ 170 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Midnight (blau)

Polsterung: Höherwertiger Stoff / Velours Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **47.138,66**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatik, Metallic	0,00
BEFINDEN KANN, Sonderausstattungen: 19 Zoll Felgen, Pilot Lite, Plus	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Charcoal WeaveTech mit Black Ash Dekor	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
GEKENNZEICHNET IST DA ES SICH ENTWEDER IM BESTELLPROZESS IN PRODUKTION ODER AUF DEM WEG ZUM HÄNDLER	0,00
HIERBEI HANDELT ES SICH UM EIN VORLAUFFAHRZEUG WELCHES MIT EINEM UNVERBINDLICHEN LIEFERTERMIN	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **47.138,66****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **56.095,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 56.095,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1938	zul. Gewicht (kg):	2390

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48833083
Amtliches Kennzeichen: S -NN 1724E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
12.04.2026	9060005499	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
14.07.2024	9059894910	Eigenverschulden	Heckklappe Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48833083
Amtliches Kennzeichen: S -NN 1724E
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Standard Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	S-NN 1724E
Berichtsnummer :	0000000930889-DE613		
Referenznummer:	31195967		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 (05.2020->) Standard Range Single

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEFE1PL156738	Laufleistung abgelesen:	34648 km
Erstzulassung / Baujahr:	14.06.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 Parkstraße 2, 14974 Ludwigsfelde
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 170 kW (231 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Midnight / Metallic
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	15461 / 21.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/102V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Adaptive Bremsleuchte • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS) • Anti-Blockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS) • Audiosystem Polestar High Performance • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Wagenfarbe • Dachhimmel Anthrazit • Digitale Instrumentierung 12,3"-Display • Elektromotor 170 kW (cont. 80 kW) • Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA) • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten • Frontstauraum (Kofferraum, vorn) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Keyless-Entry • Klimaautomatik 2-Zonen
Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP) | <ul style="list-style-type: none"> • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Frontantrieb • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bremsenergierückgewinnung • Digital Key • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) • Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent • Fahrassistenz-System: Connected Safety • Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI) • Fußmatten Textil • HV-Batterie 69 kWh brutto / 64 kWh netto (Lithium-Ionen) • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Keyless Drive • Kindersicherung elektr. betätigt • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert) |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kopf-Airbag-System • Ladekabel (4,5 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3) • Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) • Scheibenwischer mit Regensensor • Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Service-System: Google Services • Sicherheitsgurte schwarz • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl. Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und Außenspiegel • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sprachsteuerungs-System • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Touchscreen-Farbdisplay (11,15 Zoll) in Mittelkonsole • USB-Schnittstelle vorn (2-fach) • Warndreieck | <ul style="list-style-type: none"> • Kopfstützen hinten • Ladekabel (7,0 m) mit Schukostecker (Mode 2) • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Metallic-Lackierung Magnesium • One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebelgriff schwarz glänzend • Scheinwerfer LED • Seitenairbag vorn • Service-System: ConnectedDrive Services • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik • Sitzheizung vorn • Soft-Close-Automatik für Kofferraum / Heckklappe • Standard Range Single • Tagfahrlicht LED • USB-Anschlüsse (2) im Fond • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Pilot-Lite-Paket
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS), Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Nebelscheinwerfer LED, Einparkhilfe vorn und hinten, Einparkhilfe seitlich, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung, Rückfahrkamera, Frontkamera, Rückfahrkamera mit 360° Surround View, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA) |
|---|---|

- Plus-Paket

Innenraumlicht-Paket, Panoramadach Fest (Glas), Scheibenwaschdüsen
heizbar, Verglasung getönt, Sound-System Harman-Kardon,
Subwoofer, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior
Package CZIP), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage,
Sitzheizung hinten, Sitze, vollelektrisch einstellbar inkl.
Lordosenstütze, Sitzheizung und Memoryfunktion für Fahrersitz und
Außenspiegel, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz
vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links mit
ausziehbarer Oberschenkelaufklappe, Sitz vorn rechts mit ausziehbarer
Oberschenkelaufklappe, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum,
Induktionsladeschale für Smartphone, Lenkrad heizbar (Leder)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Aviloo Test erfolgreich

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Heckklappe	1 Delle	Sanft Instandsetzen
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Hu	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen

Aut. Tageskm.zähler (TA)
 —
 42.9 km
 14.0 kWh/100km
 01:00 h
 45 km/h

ODO 34 648 km

16.0 kWh / 100km

The image shows an open notebook with two pages. The left page is a 'Standardservice' form for a 'Polestar' car. The right page is a 'Service 1' form, also dated 08.07.2003, with handwritten notes and a signature. The notebook is placed on a surface with a blue and white patterned object visible in the bottom right corner.

Seite: 7 von 10



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung

A close-up photograph of a car's hood, showing a red and yellow warning sticker and a blue object. The car is parked on a light-colored tiled floor. In the background, other cars are visible, including a white one with a blue license plate and a black one. A blue circular logo with a white 'h' is in the bottom right corner.

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeuginfo)		14.06.2023		2219		AMM0004991		02	
S-S-0-0-165/23-00001		M1		AA				-0-	
Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland		YSMVSEFFEL1156738		3				1477-	
Zusätzliche in besonderen Fällen / Funktion der Verkehrsart (V1 /		POLESTAR							
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		V							
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		VSEF						01240	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		VSEFKO						01240	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		Polstar 2						01500	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		Polstar (S)						245/4	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		Fr.-Pers.bef.h. S Spl.						245/	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		L1400000						blau	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		719/2007-2018/1832AK						e9*20	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		2017/1151/MLT/F; keine Elektro						18.10	
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		Elektro							
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		0004		30AX		--			
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		P.2180 KW/30MIN-LEISTUNG; NENNLEISTUNG							
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		KAPAZITÄT: 69KWH-DATUM DER EMISSIONSKLA							
Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere / Besondere /		+							

Seite: 9 von 10



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter