DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3FBYHZ7 SY570635	Date d'immatriculation	30/06/2025	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HE-442-KV	Odometre	15 427 km
Modèle	308 V3 ALLURE BLUEHDI 130 CH S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Forfait carburant	✓
Forfait AdBlue	✓

Pneumatiques

Michelin 225/45/17 V Eté 5.2 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.0 mm




Michelin 225/45/17 V Eté 5.7 mm

Michelin 225/45/17 V Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

2

Elément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Commentaires	-

5



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Baguette Chromée de pare-chocs
Position	Arrière Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

9

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Autres dommages

10

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/45/17 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/45/17 V 5.7 Mm
PneuAVG Michelin 225/45/17 V 5.2 Mm
PneuARD Michelin 225/45/17 V 5.4 Mm